Factura NS 225



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: A4A5FED6-9C32-5CB3-971E-3AA8CA4CC66A

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 010224

ECONOMICO: 6404

PLACAS: A51ARFo

KILOMETRAJE: 182899

SERIE: 1N6AD0EV4HN712598

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

DATOS DEL CLIENTE

:03320

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

C.P.58337

EXPEDIDO EN

Fecha y hora de emisión:2024-02-01T18:23:16

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,769.00	0	\$1,769.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS	\$700.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE HERRAJES FRENOS TRASEROS	\$795.00	0	\$1,590.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	\$400.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR EXIDE, LTH, GONHER, CARTEK 17 PLACAS	\$4,221.00	0	\$4,221.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS KUMHO 235 75 R15 LT	\$3,319.00	0	\$13,276.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE TACAMBARO A TALLER	\$4,250.00	0	\$4,250.00	02
		PARA SU REPARACION				

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 16/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-02-01T18:23:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

WGDtdyGd12t1/lied8Ht/JVN+TbvGyDyY1nKiu4kg8LD/CaXIIEpEhHZBXhTAd8HQ8/TJMoQzDQgcG/AdVIFq+h1Qf74BeNGqymG5MbClF3dnR5XjvAYljZlQ1O7Pi5N1eO+hntLmS4lR/ThGwHZqixAgRL+UJYx6Jsr0Ka
SEQ1czsD4yslc4Sz1n5oOWzK+9WDmzAkOhnYRTXk0W0KbixTUJu7hDGsD2zlLjvclmVnlBx33ZXBU+UYV6utt6UNbxdproGJg5n+WLyHgsyOVzyZwcQm8rRw1eFK1+2SurLJypOxST4lWVBB8lVqQi3CHM3ldxikw
VWBIEU/ow9lb5TO≃=

Sello Digital del SAT

DV501gx9bub49VJZG4lxPdWxxxWXLxTNDuX9Qr3NPwllobljR8tv16m8wgWWAsjkhLL9xW8l/mFuEKA0ChMSV+dWddpuux7xPlKKCdzqwSVJ4l9TUB4nWRDwPiCbKNbRUTQwa/fBNK0Ph6Zc3xXAEwxqcjUYDRR21
oqGxijX1Xh1s9pybH2y3B7vC0uJMxHpJz0kDhzNo/nm1sGZvgYUX9BBJnJBwMnD8Ty+ldBwvxuNOk7GUOwk1dCY4NxzSyOSAkuA+BQkc5s0Nm5x70RLtpFPXgs65vDrl7q6OWl120LOpO0kyj2x75ilWdDjaAi8dZT
oKCkas.lhrlSPn1 4FfVuwA7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|225|2024-02-01T17-23:15|99|00001000000700780081|CONDICIONES|27401.00|0|MXN|31785.16|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116G68|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|25171718|5549|1.00000||H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1769.00|1769.00|0|2|1769.00|002|Tasa|0.160000|283.04|25171718|5550|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE DISCOS Y/O

 $TAMBORES [200.00] 400.00 [0] 22 [400.00] 002] Tasa [0.160000] 64 [25171718] 5551 \\ [1.000000] H87 [Pieza] MANO \ DEOBRAFRENOS \\ [2.00] TAMBORES [200.00] 400.00 \\ [2.00] TAMB$

DELANTEROS[700.00]700.00]002[700.00]002[Tasa]0.160000]112[25171718]5553]2.000000]H87[Pieza]JUEGO DE HERRAJES FRENOS
TRASEROS[795.00]1590.00]002[Tasa]0.160000]254.4[25173900]5786]1.000000]H87[Pieza]JUEGO DE HERRAJES FRENOS

ELECTRICO|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25173900|5785|1.000000|H87|Pieza|ACUMULADOR EXIDE, LTH, GONHER, CARTEK 17

 Subtotal:
 \$27,401.00

 IVA (16%):
 \$4,384.16

 Total:
 \$31,785.16

PLACAS|4221.00|4221.00|002|4221.00|002|Tasa|0.160000|675.36|25172500|5662|4.000000|H87|Pieza|LLANTAS KUMHO 235 75 R15 LT|3319.00|13276.00|002|13276.00|002|Tasa|0.160000|2124.16|25172500|5663|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION, BALANCEO Y

MONTAJE|795.00|795.00|002|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25174700|5788|1.00000|H87|Pieza|APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE TACAMBARO A TALLER PARA SU

REPARACION | 4250.00 | 4250.00 | 0|02 | 4250.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 680 | 27401 | 002 | Tasa | 0.160000 | 4384.16 | 4384.16 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1

