Factura NS 386



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 9E2A531E-6B0E-5CF7-9EC5-ED87674BD416

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87156

PLACAS: NB3847B

KILOMETRAJE: 583660

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-02-27T12:01:15

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25173900 - CAMBIAR REPUESTO DE CILINDRO MAESTRO | \$3,099.18 | 0 | \$6,198.36 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25173900 - CAMBIO DE MANGUERA DE FRENOS C/U | \$1,936.48 | 0 | \$3,872.96 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, | \$1,836.82 | 0 | \$1,836.82 | 02 |
| | | RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA | | | | |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIAR PISTONES DE CALIPERS C/U | \$1,140.37 | 0 | \$2,280.74 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIAR REPUESTOS DE CALIPER JGO. (2) | \$1,151.34 | 0 | \$2,302.68 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25173900 - CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS C/U | \$1,850.00 | 0 | \$3,700.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - REEMPLAZO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DEL SISTEMA | \$800.00 | 0 | \$800.00 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-02-27T12:01:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Xy9tNbb9pF+vehJanhyjVCflqrDz8FroKnj5ZFYTLJy8SqY3uLnqOseSjDACUY8xKqXKlp8mylFD2PY3YoX3WU+lA/Mt4aQAlR+wNkDvKJN7dnlzMHFjER0iAbl8w9D/xrzfrHFduGvINTC/lley/7pil4paa/d7Ed+1alR5oOl2y qHw/DwjlQxP9K0crJgn4MWGXb3djiMT3mbi3Vjwv2AAe9aBiZSugiFcWtrMhp90x/QF9Btkfu+0yTtxD299VR6T9C4GaP7N/qojMSNFzE6/y+LCDo3RUQ9Ey/rRcb830QfZl8Wuae6ArVysox5217SjL1eUY8GLi5r0pD8rM w---

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|386|2024-02-27T11:01:14|99|0000100000700780081|CONDICIONES|20991.56|0|MXN|24350.21||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900||1126|2.000000||487|Pieza|CAMBIAR REPUESTO DE CILINDRO

MAESTRO | 3099.18 | 6198.36 | 0102 | 6198.36 | 002 | Tasa | 0.160000 | 991.7376 | 25173900 | 1131 | 2.000000 | H87 | Pieza | CAMBIO DE MANGUERA DE FRENOS | CAMBIO DE FREN

C/U|1936.48|3872.96|0|02|3872.96|002|7asa|0.160000|619.6736|25172001|1112|1.000000|H67|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y

PURGAR SISTEMA|1836.82|1836.82|002|1836.82|002|17asa|0.160000|293.8912|25172001|1119|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR PISTONES DE CALIPERS CIU|1140.37|2280.74|002|2280.74|002|17asa|0.160000|364.9184|25172001|1120|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR REPUESTOS DE CALIPERS JOBON CIU | 1140.37|2280.74|002|1280.74|002|17asa|0.160000|364.9184|25172001|1120|2.00000|H87|Pieza|CAMBIAR REPUESTOS DE CALIPER JGO.

(2)|1151.34|2302.68|0|02|2302.68|002|Tasa|0.160000|368.4288|25173900|1128|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS

| Subtotal: | \$20,991.56 | | |
|------------|-------------|--|--|
| IVA (16%): | \$3,358.65 | | |
| Total: | \$24.350.21 | | |

