AKEMAS DIAGNÓSTICO TÉCNICO Comision Federal de electrical 16-04-2022 3GCNW9EHZLG268684 GT-5384-A 07467 Blanco 2020 Cherrolet - Stlverado. number adtection Alejandro Tirado Garcia Servicio Mayor - Revisor Frencis y Discos - Orga de Bateria - Montaje de l'Antas REMPLA HEPAKAR PARTES S DESCRIPCIÓN Bernicio Mayor: Incluye: Esylins de Platino, Filtrode Arre, Feltrado Aceile, Aceile Mabil, Checar fontis de Soguridad, Relexar Irquido, Iquido De Inyectores, laundo de Carroceria, Alineucion y Balanca 13340 Jga de Balatas Delanteras \$1180 Jgo. de Balates Traseres Bateria (48) Rectificaciones de Discos 11100 1 \$ 3300 \$ 390 40 185 13 C/0 \$ 70 4 Hontajo de plantes 280 Mano de obra C/O \$ 140 4 ARS \$ 560 906 fold \$ 10.300 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1V9: \$ 1648

Inspeccionado por:

Alejander Tirado 6

Supervisado por

Total \$ 11 948

