Factura NS 120



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: F8D3CB1B-2C35-5C3D-8B0B-70736FEB2CB5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 92283

PLACAS: NJ4101B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-20T01:55:09

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA C/U	\$107.00	0	\$107.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$98.30	0	\$98.30	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$1,784.54	0	\$1,784.54	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CORRECCION DE FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE BUJIAS.	\$910.00	0	\$910.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172907 - REVISION Y REPARACION DE CORTO EN LINEAS ELECTRICAS DE	\$1,250.00	0	\$1,250.00	02
		LUCES DELANTERAS				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE SWITCH Y PASTILLA DIRECCIONALES	\$3,737.75	0	\$3,737.75	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$3,866.17	0	\$7,732.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25171900 - ENGRASAR BALEROS DELANTEROS DE RUEDA	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171704 - LAVAR INYECTORES	\$600.00	0	\$600.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,040.74	0	\$4,081.48	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,059.38	0	\$2,059.38	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$1,274.46	0	\$1,274.46	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$1,192.84	0	\$2,385.68	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-20T01:55:09

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

WO7NPJVyZMIYaVn5alB612ES9Kv1guVGSTmuaziq+T9LltnrXMT6ibdGoyZm4DzR4HUlyhKMUpAl+aHSLTBo2s2zy0GoedU12vFAbo2beGhl9mEhATyerebQ+yQ4+2o7TctRP/mhz/20c2SHXbGauizkgjT/LlxxABAOiluhyLg+t2EqM7Glu5AuwM6pbPD0mqmS6Pl6kg6A86+DRxLVtPgamucZRArdUCZg8tist8+BaWuo787AnAnOnQCZe8evrUrthBd9TWlLwHLlcJaKVBI5FeysMObituexBnc+Ghtf69de0jBJqp4uaLosQ10Jr4arAiAQZa/s
A3Dz7YHdZw==

Sello Digital del SAT

Ye3py+n30lKl6dJl220eUE6nTlkQlFlHar74Ep6i/FD23ymLiT4YcOXhdsn0JM0MzMElsXvuz/7p6sYubROEl40KwqgcvgdzU5GDpl4dUhqoUZldZHSkbZhecBn4FAp7XiFsCE3Qma4E4x00sW75on3ivivNi(64nOBlBrSJs 3lOnyZ8nYCs1OpxiNQlP4U9T0sTo7BSbAr3vcYcgxopP73VC1eybufBekJJVh69DcbCyLl2dsak12nENdnMQ+6TPlfuQ6Z7PhsrPHPlkUGGFzZJmG+LW/RzutAOmLUsqglqsStqCH68A6Htllxq7e7zDHEj21Kup6mGDi 7mleRO---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|120|2024-01-20T00:55.08|99|00001000000700780081|CONDICIONES|26520.93|0|MXN|30764.28|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|1135|1.00000||487|Pieza|CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA

C/U|107.00|107.00|002|107.00|002|Tasa|0.160000|17.12|25173900|1136|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO

LOCA|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|1784.54|002|17848|0.160000|285.5264|26101700|5505|1.000000|487|Pieza|REVISION Y REPARACION DE CORTO EN LINEAS ELECTRICAS DE LUCES

DELANTERAS|1250.00|1250.00|002|1250.00|002|Tasa|0.160000|200|26112000|1199|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SWITCH Y PASTILLA

 Subtotal:
 \$26,520.93

 IVA (16%):
 \$4,243.35

 Total:
 \$30,764.28

DIRECCIONALES|3737.75|9(3737.75|0)02|3737.75|002|Tasa|0.160000|598.04|25172001|1328|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR
C/UJ3866.17|7732.34|002|7732.34|002|Tasa|0.160000|1297.1744|25171900|5507|1.00000|H87|Pieza|ENGRASAR BALEROS DELANTEROS DE
RUEDA|500.00|500.00|002|000.00|002|31030|002|3171704|1456|1.00000|H87|Pieza|LAVAR
INYECTORES|600.00|600.00|002|000.00|002|31030|.160000|96|25173900|1337|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
C/UJ2040.74|4081.48|0/02|4081.48|002|Tasa|0.160000|653.0386|26101700|1360|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO
A/UXILLAR|2059.38|2059.38|002|72059.38|002|72059|0.5008|26101700|1359|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO
PITMAN|1274.46|10274.46|002|274.46|002|738a|0.160000|203.9136|25173900|1336|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES
C/UJ1192.84|2385.68|0/02|2385.68|002|7386|0.160000|381.7088|26520.93|002|738a|0.160000|4243.35|4243.35||

