Factura NS 151



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: EA792555-2F57-5591-997F-7D4862173C20

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87410

PLACAS: NB3841B

KILOMETRAJE: 246709

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-22T10:46:56

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	\$2,066.00	0	\$2,066.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR MANGUERA DE PRESION DE DIRECCION	\$1,307.00	0	\$1,307.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR JUNTA DE CARTER	\$2,442.20	0	\$2,442.20	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$2,838.09	0	\$2,838.09	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$900.00	0	\$900.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$2,859.53	0	\$2,859.53	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE ARNES, LINEAS, CORTO EN SISTEMA ELECTRICO	\$1,600.00	0	\$1,600.00	02
		Y ELECTRONICO				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - REPARACION DE ALTERNADOR	\$5,405.20	0	\$5,405.20	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE ACEITE A CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL	\$860.00	0	\$860.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION GENERAL DE TRANSMISION ESTANDAR	\$17,500.00	0	\$17,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$450.00	0	\$450.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA Y SEIS MIL DOS PESOS 63/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-22T10:46:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

j68AxillQd2iBrYlFgwFrY5FEiFSpYzG/AzzXWP2961cbQ0J+OyX1WCjd4qvMKE3wzJ0QBBliKLIAw7C/XALIT/5//wisPSKnS9DF8LhYKIYQGvLr4c14/BXnbabsSVqlicMZsOTODOg4vW1globDFjMdKgm70iR/bs+vLRb
ku20b3HCRL30j8z2O9LHtmO/NOIC8X0rv6w9e6w4yq08by99UwGg9yZKANcegUHXa/LvDjX3v6OCn9ys35m5k431Vig3Ell.cl.o/nj3CR3GNlv+AHJnyM7rk0/f3ai41c6qmy/0YGBGvJuCYJyWUYsAk7Xhs6kaylBhunjE
hv2hPNO==

Sello Digital del SAT

IFFq2spSIDki4TSiUJooTSEDmdz+Novapz99ru4afUzWgOZhBTzRIEyQg097HPXWaRSiYMQXw8vzixFcXouSji0GKn6dAQeBcKxukLvTTHrQMMp45XHv86/VXv08h+srm77slKyBemWeXTmbol09zCpi0u6MVJiiADY
mp2jfMK/vkSYdkWMek+P/GZEw3MyUwh0m3DbJjL8ANlipshTMolXXijl+E8JyJnBqryXhv/8ABtzicPjmNEYqSCqNMryg6VUAlHJP2wF/K8RYyZmxmGe+n8099vO2erTRBnSTJpTwy+1vRwOQNiY2I/4SbAKVGqxWS
QF01f0w8hAlin8ne=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|151|2024-01-22T03-46.44|99|0000100000700780081|CONDICIONES|48278.13|0|MXN|56002.63|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD|160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25171718|1397|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA

ELECTRICA|2066.00|2066.00|0)02|2066.00|002|Tasa|0.160000]330.56|26101700|1364|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR MANGUERA DE PRESION DE

DIRECCION [1307.00] 1307.00 [0] 02 [1307.00] 002 [Tasa] 0.160000 [209.12] 25172001 [1421] 1.000000 [H87] Pieza] CAMBIAR JUNTA DE CAMBIAR AND CAMBIAR

CARTER|2442.20|04242.20|002|2442.20|002|Tasa|0.160000|390.752|25173812|1413|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL|2838.09|2838.09|002|2838.09|002|2838.09|002|Tasa|0.160000|454.0944|25173812|1409|1.00000|H87|Pieza|ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE

FALLA|900.00|900.00|002|900.00|002|Tasa|0.160000|144|25171718|1493|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS, SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y

Subtotal:	\$48,278.13		
IVA (16%):	\$7,724.50		
Total:	\$56,002.63		

BRIDA(2898.53)(2898.53)(002)(2859.53)(002)(2

 $\mathsf{MOTRIZ} | 450.00 | 450.00 | 002 | 450.00 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 72 | 48278.13 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 | 7724.50 |$

