REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO						
Nombre (asanova				BNT 00858	8 509322	
Dirección		Colin		Colima	Coni Torres	
C.R Tel. Fijo Ciphtacto Rebollect			Tel. Cel		Recibido 100/22	
Email dvazquez@casanovarent.com.mx		Gasolina LL_5/4	entrada N1/4	Gasglina salida	1/4 Hora: 12:44 M	
2020 Missan NP300	Blanco	Jul	1900	# Económico	Compromiso para Fecha: \Q 09 22 kM	
2020 Nissan NY300 Km Entrada Km Salida VIN	Viano	June	1705	And the second s	Hora: 9:00 PM	
40,079 40,144 3NGA	D331	451	K82	23612	Salida AM	
D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible	VARIOS	EQUIPO	S - INV	ENTARIO	PM	
O = Operacional R = Reparación Necesaria SI NO			Tecnico Kevin			
그렇게 하다면 하다 하다 하다 이 이번 하는 것이 되었다. 그런 그리고 아니라 하는 것이 없는 사람들이 되었다.			Janta de Refacción Firma de Supervisión:			
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO	s de Rin dado de F					
IF IT DF DT Gat			ruedas		Ga. Seg.	
Paneles de Puertas			ercas de			
			Segurida	d	Tel. Seg.	
Tablero Quemacocos	Cables para Corriente					
Toldo Z Elevadores Eléctricos Z	Estuche de Herramientas Siniestro No.			Sinjestro No.		
Luces Interiores / Seguros Eléctricos / A.C./Climatizador /	Tarjeta de Circulación Placas Ajustador					
Radio _ Espejo Retrovisor _	CONDICIONES DE PINTURA					
CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO	SI NO		Control of Particular States	SI NO		
Antena/radio Estribos	100 Dec	olorada		OØ Lo	gos en buen estado	
Antena/teléfono Guardafangos Parabrisas Guardafangos	Color no Igualado Exceso de rociado					
Sist. de Alarma Limpiaparabrisas	☐ ☐ Exceso de Rayones ☐ ☐ Daños por granizo ☐ ☐ Lluvia ácida					
Luces Exteriores Espejos Laterales	□ □ Carrocería con golpes □ □					
Emblemas completos						
	and the second	Anna Carlos				
grows grows grows and						
The way will be the second						
ES SEN ON DEN						
de to de de la la de de la						
		12			To any or the second se	
Notes: De recomienda reemploso de tanillos	Indicaciones	del Clienti				
estabilizadores						
Notes: Se recomienda reemplazo de tanillos Indicaciones del Cliente: estabilizadores Se recomienda limpieza a cuerpo de acelevación Servicio de los 40,000 Km.						
Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados						
con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante						
hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible Hemos indicado cada área de daño						
o defecto, junto con otros articulas diversos, por favor no dude en						
ayudarnos mientras ilenamos est Albumato.						
Coni loires	No constitution of the leader to the paper on the constitution of	men Anna mineste (minesta anno incomo		an annotae antice qui a 1900 de transce a transce de transce a como a	in son to consider a transfer on the second and the second second second as the second second second second se	
Recipo dor		(d V	\^\C-		0004	
Firm de Viene		CO MARCHAL SIL CO	8.9	5 No	. 0001	
particular second control of the con	PUTATO BE ACAPTACON		D 58187, 5600E10	L MAKIN		