Factura NS 2405





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: C65AC285-8DEF-582C-8DE9-C3217BB2A867

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 15102024

ECONOMICO: 7613

PLACAS: GF2973D

SERIE: 3N6DD25T6DK017613

KILOMETRAJE: 232769

FOLIO: MOR01875

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-15T21:23:13

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION	\$1,988.60	0	\$3,977.20	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR	\$2,190.00	0	\$4,380.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS	\$1,529.50	0	\$1,529.50	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DISCO DELANTERO	\$150.00	0	\$300.00	02

CANTIDAD CON LETRA: ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 57/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2024-10-15T21:23:13

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

CxZIW69bE6bYlppjjThlqrmv/piX96G7kPxZVUumgiWl8nYf6DimP1fn8GQDasaMD1P6L0DhwqT0P6Uoi9wYleq8Fr14gBG9bdMQF62od6aTDsEz6pAa4fuTV0Vu1HriWYeXhzss1PBC8VhFr9Ypm5BXGTMsZu1VTS
WyMUpAEQTrq2LJGKH+F0X3ZD1ylaZpLpmTZnCsr9S9PBXkzhAayhds1lPhGha1YpF1yVLGFuSRDlUwVmtdji642n9AzjgPnLMl5AVtzlvk9oYTuu90fdw0iF+4W+5SL3P7+n9NmUrv/j6Y9P7WjggwiMPcrEhUF5m5k
oqr80zLlm2JjcLMQA==

Sello Digital del SAT

FMbz3Gg8qReGa_IWekkzCNTCes8FcNpxX7e1EFovaBMVDwpXwy8QC4FFudWx0JnkPLp+txpEJ3A7MRDiOJUWebsKF6Z0uhb975WK:MWzinXnFrRUUatSu3yKP+zTEXm3KDt58KPojt0qLUoNULwdPMEC9WJ.

BwtwCV7v1ki2R7Kwb9SvlpRTM4Mo9CRq43saW3nn+SmiOQsiBuYgm00TusEmzp171o74DF7Pn8lZi8ikJiypLSdZ8Lva8xkH5EPQtfPdCMgyY8iPx2C0rHsz0AXIYpXa3uO48UmJT8uMc4g4KX4UvNB3vsihuieit/3Tp

qwwKa0hzOLw7C3eZiCKbeA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS||2405||2024-10-15T21-23:21||03||00001000000700780081||CONDICIONES||10186,70||0||MXN||11816,57|||01||PUE||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||628||SPM860820CF5||SERVICIO POSTAL MEXICANO||04330||603||G03||25172001||6787||2.00000||H87||Pieza||CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION||1988.60||3977.20||02||3977.20||02||Tasa||0.160000||636.352||25172001||6788||2.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION||1988.60||3977.20||02||3977.20||02||Tasa||0.160000||636.352||25172001||6788||2.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION||1988.60||3977.20||02||3977.20||02||Tasa||0.160000||636.352||25172001||6788||2.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION||1988.60||3977.20||02||3977.20||02||Tasa||0.160000||636.352||25172001||6788||2.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION||1988.60||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.20||02||3977.2

DE HORQUILLA SUPERIOR|2190.00|4380.00|0|02|4380.00|002|Tasa|0.160000|700.8|25171708|5874|1.000000|H87|Piezz|REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS|1529.50|1529.50|1529.50|002|Tasa|0.160000|244.72|78181500|5875|2.000000|H87|Piezz|RECTIFICADO DISCO

DELANTERO|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|10186.7|002|Tasa|0.160000|1629.87|1629.87|

Subtotal:	\$10,186.70		
IVA (16%):	\$1,629.87		
Total:	\$11,816.57		

