## Factura NS 232





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 6DAD318B-9DE8-52E1-A762-EB3F52632E62

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: G6439342

ECONOMICO: 956587

PLACAS: NT8858A

KILOMETRAJE: 343405

## DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA

RFC:FEH940630UG2 Domicilio Fiscal:01210

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-02-03T11:42:54

| CANTIDAD | U. MEDIDA   | DESCRIPCION                                                  | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE    | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - BALATAS DELANTERAS 012563-865                     | \$1,789.00  | 0           | \$1,789.00 | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS                    | \$950.00    | 0           | \$950.00   | 02               |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES              | \$200.00    | 0           | \$400.00   | 02               |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163 SPRINTER | \$289.00    | 0           | \$578.00   | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25174700 - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON CAMBIO DE    | \$2,850.00  | 0           | \$2,850.00 | 02               |
|          |             | RESISTENCIAS                                                 |             |             |            |                  |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25174700 - REPARAR SEGUROS ELECTRICOS DE PUERTAS             | \$1,350.00  | 0           | \$1,350.00 | 02               |

CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-02-03T11:42:54

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ZUOD1btEtAM4EwQxi+VB0SX5W9SvzDtLW96nWqByd3HGpD4u5hharPOEB9Vy3oSJGW3yGCFtpy7NA0dr0A4teGRXE4NZF1c5QnM0Ey3BC7mdzlwdNCRCZudhCZ24fVbN0lcFeFjrzyYNDzv0YsbcmC7ylBTW
KgLQEydtfmZm8791F3Apl.piJ/niSJJ8uAbq+qlYdLK0lGHmekPzZBwGU1eahM2hoNg2enrLiTeLStubJ/wbkbSHGd+tWubQfdQt1eZ6/KCloGZW2uGaNnt730ftV1eVoMJ6bzlEtoODlm0VO1XvuURF/VlqM9Sn8gXiaaa
tICl Olidw/IXGwWwRwPA==

Sello Digital del SA

KCg16vpTvvGO5c+b8gRBU8Z[iMIsHZXNIXk0YJyUNb5Xi6t1KnP9oEoTi9OLdNEUbHOsbzgECMdzhSJBzK/X9p5XnDaaFlOx7gmJvCgW5mq6Fv4a5MUJ4VbS2HcPeDQLIRhn8W+k9A36UqHkq9068JD5dfn1ZllfbV qh4BiamS6HdTvkZSgy2avRmDc0PE84ZqoZiro8ri6FqCSVJiao2JAWwNSRddf5ZEj7aYVf0goaQeR0kGlH1+bQdm+8/qGV+Gc1QbC9g6mRv4O12RFgUlha3UvH1WFls54FW0SV19HDOr5pOi7IXwqMB6Q+/luvS9 f578PWV7NYY0Ind sA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|232|2024-02-03T10.42:54|99|00001000000700780081|CONDICIONES|7917.00|0|MXN|9183.72|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|FEH940630UG2|FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑ1a|01210|601|G03|25171718|30|1.000000|H87|Pieza|BALATAS DELANTERAS

012563-865|1789.00|1789.00|0|02|1789.00|002|Tasa|0.160000|286.24|25171718|31|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS

TAMBORES|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171718|183|2.000000|H87|Pieza|SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163

SPRINTER|289.00|578.00|0|02|578.00|002|Tasa|0.160000|92.48|25174700|146|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON CAMBIO DE

RESISTENCIAS|2850.00|2850.00|002|2850.00|002|Tasa|0.160000|456|25174700|184|1.000000|H87|Pieza|REPARAR SEGUROS ELECTRICOS DE

| Subtotal:  | \$7,917.00 |
|------------|------------|
| IVA (16%): | \$1,266.72 |
| Total:     | \$9,183.72 |

