## Factura B 122



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: E0A84B80-2512-57B8-94B7-480701248051

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: ABIERTO

ECONOMICO: T276

PLACAS: FL52898

KILOMETRAJE: 219423

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-17T11:27:31

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
7.000000	H87 - PIEZA	26101700 - CAMBIAR FLECHA LATERAL	\$180.00	0	\$1,260.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIAR JUNTA HOMOCINETICA C/U	\$195.00	0	\$195.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIAR ESPIGA DE FLECHA C/U	\$413.00	0	\$413.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIAR MACHETAS C/U	\$600.00	0	\$600.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL DE TRANS-EJE	\$3,865.00	0	\$3,865.00
	SERVICIO				
4.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$185.00	0	\$740.00
		ROTULAS) C/U			
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$950.00	0	\$950.00

CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-17T11:27:31

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

INS3VuNH7TdUhA/O9BGE/T-c4hQl13cn0if2877r5DUvFTQxYW3awbY1reKmWNA1BdrK4xcoSwAbxvXmYDlOEvSoagBp8zGGlo67+rOPsqiw8CT8K7HS1lOyaNPv9lkVlSc7qBm/7FsZ0Hsc1gyZ+Ybd8ckhAgTTTW1
80xZSbJARNliktLNritKhrgR06R1+3bM5CWCvicRFFNT8PeVFlU7AW952/E3BJaVrYIF+T01dwQZ8llnYXT+0GBJoBjhA2Fc8c2Z/4gG0wAZ0t+HFgslRyY1P3EJuliAhAW/bXlKcFEWBNg9HZBpWTvVt08Pfux/QCY047
HOhdvJ+LkskjmjWA=

Sello Digital del SAT

A4IZ8UYqGdlq9KAzunsNMPll98/XV39LaQCS+siKQAVr6km7rCil2zk2/2Pxx2XghE09/w9lA4v+rRZpzOBnF7OPq28q6QqE/tu4LBXal6Z9DnhOD85NDpON64DBDjhc66qWtqaWs4c/aCmCjsWyoeDzcXngXTxodLp
EDJuvoO8JOp6BRiUHV2A14pDgh+E0uYY8CqRQQJMrQujGuqDnrf5xND4saorPQCPrM15yyR7DUMnEdxRszqnafGgUjvAGX84E28x8JdmK0+qMsyhFClksefhAVr9ZWLzXUr6vj8pJHqGzUWl1y5mBOw2j3FyUp6J
M8hS1 a8Mm644tn/VDw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8|122|2022-05-17T11:27:30|99|0000100000511115283|CONDICIONES|8023.00|0||MXN|9306.68|||01||PPD||58000|EIM110627PY3|ECO

IMPULSA|601|CVA910402GI5|CASANOVA VALLEJO|02300|601|G03|26101700|2833|7.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR FLECHA LATERAL|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|12830,160000|201.6|25171900|2834|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR JUNTA HOMOCINETICA

 $C/U|195.00|195.00|0|02|195.00|002|Tasa|0.160000|31.2|25171900|2835|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR\ ESPIGA\ DE\ FLECHA$ 

 $C/U|413.00|413.00|0|02|413.00|002|Tasa|0.160000|66.08|25171900|2836|1.000000|H67|PIEZA|CAMBIAR\ MACHETAS$ 

 $C/U | 600.00 | 600.00 | 0| 02 | 600.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 96 | 78181500 | 2837 | 1.000000 | E48 | UNIDAD \ DE \ SERVICIO | REPARACION GENERAL \ DE \ DIFFERENCIAL \ DE \ DIFFERENCIAL D$ 

TRANS-EJE|3865.00|3865.00|002|3865.00|002|Tasa|0.160000|618.4|25172000|2838|4.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS)

Subtotal:	\$8,023.00		
IVA (16%):	\$1,283.68		
Total:	\$9,306.68		

