## Factura BJ 917

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 0D7F425D-BCC0-5954-BEAA-E0916879980B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 80412

PLACAS: ND6283B

KILOMETRAJE: 168805

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-06-05T14:53:22

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION GENARAL DE MOTOR : RECTIFICADO DE CABEZAS,	\$26,000.00	0	\$26,000.00	02
		METALES, BIELAS, BANCADA, RECTIFICACION DE CIGUEAL, ASENTADO DE				
		VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, LAVADO DE MOTOR Y ARMADO DE				
		MOTOR				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$601.88	0	\$601.88	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BULBO DE ACEITE	\$791.54	0	\$791.54	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$1,855.80	0	\$1,855.80	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - JUEGO DE EMPAQUES DE CABEZA, ADMISION Y ESCAPE	\$850.00	0	\$850.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIO DE MANGUERAS C/U	\$816.61	0	\$816.61	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR TERMOSTATO	\$703.76	0	\$703.76	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$1,391.63	0	\$1,391.63	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$109.00	0	\$109.00	02
4.000000	H87 - Pieza	15121500 - ACEITE DE MOTOR 20W 50	\$189.00	0	\$756.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: \ PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: \ 99 - Por \ definir.$ 

FECHA TIMBRADO: 2023-06-05T14:53:22

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

jqu6u0AjtMkNOnSMn13VOzW/EQshl7tH1K9EBr6ljeldCoWOzkLz0yhZwd/AuWHcLpGEvd4Y/ke1G2ltNQL1WtbO17bcszaAuxlPWANuoG8PxpTEPPHw2/xiyjxsh0aKVq2lui9YGlpbXg4NRgrCNYlN28at4wc14MOeyg iEhQamK2/86ExaoxUDs7o79gt/9S9YODWnlll4l+otwMz6xKk9OPrK93mqqi6KPYg1ynynb6FmjNkjSCr3XDI79g9lSL2sYA1b8wb8UDs7+TdvojVeHt1qbrXqaQADug/19+6QuZHCa09h0/8AAazZg3tP9/UOR0h1Z+j1J

D2rxXF3vMgyNcO3adeMQ4slJ7WipRjJX2kbd5x94Eh8TnAMUQiiGqelLclDnllhX/RZMhXrmQGs9g5s9TKybg1XKw4R3c1sllPXK6b/O3UpvslZ3DLTnWna9G+7xx+elXwGdM2pT+glPdJnbDZ7RKYr85Sgg6X/Ock6Y ptKLOK5lAkaXzmgvjQNPTIRYqSqyNDQXsyjCOz4wrimLk3x5UR+c9NvoLgP3LYWvTWDCIEcMNradS82LWvAaz7H9xYlzxscJHqhzS72dpnD0ySzLCHBNCfobZaf+RdrPuHpGhisrbPflG6+l2LTr38lPNtyx4f1Xww

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|917|2023-06-05T14:53:21|99|000010000050052520|CONDICIONES|33876.22|0|MXN|39296.42|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR  $FIX AND BEYOND[601]CD1160330RC9]CFE \ DISTRIBUCION[06600]601[G03]26101700[9022]1.000000]H87[Pieza]REPARACION GENARAL DE \ MOTOR: RECTIFICADO DE CABEZAS, METALES, BIELAS, BIELAS, DIELAS, DI$ BANCADA, RECTIFICACION DE CIGUE...AL, ASENTADO DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, LAVADO DE MOTOR Y ARMADO DE

MOTOR|26000.00|26000.00|0|02|26000.00|002|Tasa|0.160000|4160|26101700|4699|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

LOCA|601.88|601.88|602|601.88|002|Tasa|0.160000|96.3008|26101700|4700|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BULBO DE

ACEITE|791.54|791.54|0|02|791.54|002|Tasa|0.160000|126.6464|26101700|4698|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

TENSORA|1855.80|1855.80|0|02|1855.80|002|Tasa|0.160000|296.928|26101700|13084|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE EMPAQUES DE CABEZA, ADMISION Y

Subtotal:	\$33,876.22		
IVA (16%):	\$5,420.20		
Total:	\$39,296.42		

ESCAPE|850.00|850.00|002|850.00|002|Tasa|0.160000|136|25172704|4706|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE MANGUERAS

C/UBIR 6.61|916.61|9102|1816.61|002|Tasa|0.160000|130.6576|25172704|4706|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR

TERMOSTATO||703.76|703.76|703.76|002|Tasa|0.160000|122.6608|26101700|6992|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE

AGUA|1391.63|01391.63|0102|1391.63|002|Tasa|0.160000|222.6608|26101700|6992|1.00000|H87|Pieza|ACTICONGELANTE

AUTOMOTRIZ|109.00|109.00|002|109.00|002|Tasa|0.160000|17.44|15121500|1180|4.000000|H87|Pieza|ACEITE DE MOTOR 20W

50|189.00|756.00|002|756.00|002|Tasa|0.160000|120.96|33876.22|002|Tasa|0.160000|5420.20|5420.20|5420.20|

