Factura NS 2448





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 4AEC7DCE-CD20-5C08-ACBA-423BB295C04B

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87409

PLACAS: NB3840B

KILOMETRAJE: 225459

FOLIO: ZAM192

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-22T12:39:37

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U | \$3,866.17 | 0 | \$7,732.34 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS | \$389.34 | 0 | \$389.34 | 02 |
| 4.000000 | H87 - Pieza | 25171704 - BALANCEO DE RUEDAS C/U | \$230.72 | 0 | \$922.88 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIO DE PLUMAS DE LIMPIADORES | \$391.50 | 0 | \$391.50 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - REEMPLAZO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DEL SISTEMA | \$800.00 | 0 | \$800.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, | \$1,836.82 | 0 | \$1,836.82 | 02 |
| | | RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U | \$3,453.07 | 0 | \$3,453.07 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA C/U | \$1,990.35 | 0 | \$1,990.35 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 91/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-22T12:39:37

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

EknCEVG2jEG5SnC+dmqlTN1gAsrWGi/Ed7gdzjY5OyH8ZWS8cLNFNU+RCphHR3YxLsXqcOsFuHQBK4Rh4r/yNl4+5z9LDLmgQFaYG07FTJmtJEriquQ9k/lNLibMfK9s5f8mKkhitN+2CJbAs8/XNbLU3kkbBG94QK
PBY9k/NEYod3DJ9SwZqsHyDi7kGAO4Zj9UqlZGBofzOohuC8s6D7j23YkBOzetZLOol4yXqDmtzt+Q46/az31FeK+1Xnz0hjvK6QRt4PBixbsc3FuBST0Fdoh5+1hyQSgmbt+FkgUBtVKXn1KUcUoV8NUdy7z4uZ+8f
L1RVRPBhqRirSwagg==

Sello Digital del SAT

QmkiSwmrZuzidiPxyg27WvipgkithlqiGmgCrye+Tm7FhJNujspM8kqXvWifi9234o200VEeljxDb7rAR3F005nFiBnpzHotqe+cU5V83PHhCFi5wvUE0ql7xMtH6bomolDJlhv84lvSyKeYV5a/lNlnhbhdUagpwUJFu2pJ+Ph124cuelSc48zMy1PxYUMn+PxcCh2lKnHQwY5JbzSUaeouYuETdzoBbOvnOZkVwmBk3KPKX6MBuVjdbAbcq3Ak+30SrvMnJzwYwDNKm2TqZHchhpMbGB7l61MCLAjad9Cl4BT5m6MQB8aGzYMbcY144KdQGr/bh41HCmPkvDrMknC—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|1328|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR

DELANTERAS|389.34|389.34|002|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|25171704|1352|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS C/U|230.72|922.88|002|922.88|002|Tasa|0.160000|147.6608|25172001|1637|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLUMAS DE

| Subtotal: | \$17,516.30 | | |
|------------|-------------|--|--|
| IVA (16%): | \$2,802.61 | | |
| Total: | \$20,318.91 | | |

SISTEMA|800.00|800.00|002|1638a|0.160000|128|25172001|1112|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y

PURGAR SISTEMA|1836.82|1836.82|0|02|1836.82|002|Tasa|0.160000|293.8912|25172001|1114|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAMBORES

C/U|3453.07|3453.07|0|02|3453.07|002|Tasa|0.160000|552.4912|25172001|1121|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA

C/U|1990.35|1990.35|0|02|1990.35|002|Tasa|0.160000|318.456|17516.3|002|Tasa|0.160000|2802.61|2802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61|12802.61

