Factura NS 826



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: D5FE3FDE-CE97-5DB3-845F-E4281B35FB32

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 80417

PLACAS: ND6284B

KILOMETRAJE: 301422

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-16T16:15:20

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y ESCAPE | \$1,400.00 | 0 | \$1,400.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CORREGIR FALLA DE MOTOR DESMONTANDO MULTIPLE DE | \$3,898.00 | 0 | \$3,898.00 | 02 |
| | | ADMISION Y LAVAR SISTEMA PARA REALIZAR CAMBIO DE EMPAQUES | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - LAVAR CUERPO DE ACELERACION | \$400.00 | 0 | \$400.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE | \$950.00 | 0 | \$950.00 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 68/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-16T16:15:20

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

bG0xm3ni+yytXR3opnSv7tJG3wnZrtXczt12nas0808P+pSONMDUqpg+GJ7w55+i06R600lH8qakWy4Tjw0XBzF69Almeov0fLaKsYl6jiX7Peb0DFaMWPUtS+qDox/H/VB8jEjVGiildTkpO3g4Zy6Fs3XYAekCH8mFl
Stry4BJrhvD0SHvV4jrXtwYjfKxGJGnHH5aiMwHJWjy/Z4p2Yq2i9Jm2Z1ZOQoJDWqX464b85s2OkmHV+Yac1PbEbJlolTinkMX5xGYuNxkerPSSqN9LcV+zsK5dw3YeFLoZbh29K80jnfL644piMbl75O7wV8l/QHx
RVWFZT0KKQ==

Sello Digital del SAT

d9YhFhgqgnOjUbnF+CjpfriC+jiTjLU5+EFLTSsTGds2ghnODHWuKjp2vCPwkzLlicxFxPR4P4kznABQgE5LJhdHu3MwNbx02ZcWHNFD56JBTaq7GJSVI+IDiggieV/WaJoTsAFbVWuvK43y1MRxP1M1EPCGuT1iS/
158hR+ubzC845423pNVpnN2O/t3DWL7yDtOhFrhNTjtaNq/0PDcmjETE2OUI7liCL1SXOSXTLQeDtt4qbgS40+it13NOomd6iEg5QF0NsybtQY6+4Ns+HjPljbu39lcRzume9fHOHa91Blv6vJgD02Wl3D8vAuZgGKY92C
YSYBzVPYJoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|828|2024-04-16T16:15:19|99|00001000000700780081|CONDICIONES|6648.00|0|MXN|7711.68|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|C03|26101700|1465|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y

ESCAPE[1400.00]1400.00]0[02]1400.00]002[Tasa]0.160000]224[26101700]9973]1.00000]H87[Pieza]CORREGIR FALLA DE MOTOR DESMONTANDO MULTIPLE DE ADMISION Y LAVAR SISTEMA PARA

 $REALIZAR\ CAMBIO\ DE\ EMPAQUES | 3898.00 | 3898.00 | 0 | 02 | 3898.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 623.68 | 26101700 | 1458 | 1.000000 | H87 | Pieza | LAVAR\ CUERPO\ DE\ COMBON | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.000000 | 1458 | 1.0000000 | 1458 | 1.0000000 | 1458 | 1.00000000000 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458$

ACELERACION|400.00|400.00|002|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25172001|2834|1.00000|1H87|Pieza|SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE|950.00|950.00|002|950.00|002|Tasa|0.160000|152|6648|002|Tasa|0.160000|1663.68|1063.68|

 Subtotal:
 \$6,648.00

 IVA (16%):
 \$1,063.68

 Total:
 \$7,711.68

