## Factura B 127



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 2F1C42AE-24CD-5B2B-BDAF-7A5DA4AC71E4

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: AUT: ASI201476

ECONOMICO: 2107 LUMO SSP

ZITACUARO

PLACAS: 2107

KILOMETRAJE: 11400

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-17T20:33:30

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
7.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$180.00	0	\$1,260.00
1.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	\$319.00	0	\$319.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$189.00	0	\$189.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$700.00	0	\$700.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$1,589.00	0	\$1,589.00
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUCION	\$150.00	0	\$300.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$600.00	0	\$600.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 12/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-17T20:33:30

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

j+uhnn57pKWvhThSpAlv/bck+BpVEDIGahp/pVAD4Xg2yPc1F3sU7exjSDksyioBzYnVz1A+nKUTFn3Cl3R3MapOq6i7pbKwwSwsloteC9LA2CNluH9VYZ0XLQEDIrUc53ENIWHQqP2T0g965988eSDeXsZRUc7QV
Ge1lNRqFZwBdxFEHPxd6xlD0r2NdH3Nd02XOQsoAClX+VopUkBRlLAMwX1VVxAJWqZkmVGXFk9+TuZHFmfmQHbzpTun2mt7990EITTO9s60lWcaOzA2GZOT05d/9LA6sHvXZhKuyKdtg6vE12cigWBb9MQbu
OXOZoeTHSH2wA5+tWPCADw==

Sello Digital del SAT

SrB4VFywQrQK0brusJwMtb/Md3rGfqrEsttp6fw6lFEeU8rRCooq6r8bbxtzxpA2umNOyq9dUwpCdUbcLx3dQwr8xFSjNNdd6sadi8ADHLBbXx6XD56iHebU2y6vxaZ+MyZFzNHQv4ifVX0raGopo4DlECRUmZoTbxG1ie
RJPCYyUlijkEOg16EWT1jzPpnG28KOXjgtzF5JYUutrEnJoUawSpFQHVCY6z9pejzyrbmD4rgp7KutJaVqU8mT7/rVeQ5AMSJLoswGZok8N/xWBLTZ5PDuy++inMShVJQ8adfzXPctXSj/wi3x6JQBeZAOjQlfEZMoCw0
wz6FBQDW4n04—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||6||127||2022-05-17T20:33:29|99|00001000000511115283||CONDICIONES||4957.00||0||MXN||5750.12|||01||PPD||58000||EIM110627PY3||ECO |
IMPULSA||601||LFS161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS||53127||601||G03||25173900||2810||7.00000||187||PIEZA||CAMBIO DE SENSOR DE

OXIGENO|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|25173900|2811|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

 $TEMPERATURA | 319.00 | 319.00 | 0|02 | 319.00 | 0|02 | Tasa | 0.160000 | 51.04 | 78181500 | 2812 | 1.000000 | E48 | UNIDAD \ DE \ SERVICIO | ESCANEAR \ MOTOR \ Y \ BORRAR \ CODIGOS \ DE \ AND \ AN$ 

 $FALLA|189.00|189.00|0|2|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|25172000|2813|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR\ SOPORTES\ DE\ MOTOR$ 

C/U[700.00]700.00]0[02[700.00]002[Tasa]0.160000]112[25172000]2814]1.000000]H87[PIEZA]CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL[1589.00]1589.00]002[1589.00]002[Tasa]0.160000]284.24[25172000]2815]2.000000]H87[PIEZA]CAMBIAR RETEN DE

 Subtotal:
 \$4,957.00

 IVA (16%):
 \$793.12

 Total:
 \$5,750.12

