Deshacer | Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos

L88 fx

		Fecha	Econ o	Kilometr	Falla	Operador	Líder	Ar	Observaciones	Orden	Taller	Fecha entreg Taller	Fecha de devolución de Vehíc	G
87	88	27/01/2022	92104	279960	No da marcha, si tiene batería	Alejandro Vega	Mayra Moreno Juarez	Alvaro Obregon	No da marcha y si tiene batería	207789367	AKUMAS			
88	89	27/01/2023	98666		Derivado del reemplazo de llantas nos reportan que es necesario realizar el cambio de las sig piezas: -4 rotulas -Revisar la horquilla de lado derecho 2 cubre polvos de lado caja 2 gomas de rebote de horquilla a puente 2 amortiguadores delanteros 2 amortiguadores traseros	Juan Gabriel Chavez Bellaños	Mayra Moreno Juarez	Alvaro Obregon	Derivado del reemplazo de llantas nos reportan que es necesario realizar el cambio de las sig piezas: -4 rotulas -Revisar la horquilla de lado derecho 2 cubre polvos de lado caja 2 gomas de rebote de horquilla a puente 2 amortiguadores delanteros 2 amortiguadores traseros	207789170	AKUMAS			
89	90	28/01/2022	74936	115533	Se escucha que truena las suspension, tira agua del deposito del limpiaparabrisas	ALBERTO JIMENEZ TREVIÑO	JANETTE COYT VILLAFAN	SUR	Se escucha que truena las suspension, tira agua del deposito del limpiaparabrisas	207790114	ALEJANDRO CARRIEDO			

NOVIEMBRE 2 | DICIEMBRE 2021 | ENERO 2022 | FEBRERO 2022 | Hoja1 | +