Factura B 121



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 1C36F987-0D2D-592A-871C-6C31527B489F

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: ABIERTO

ECONOMICO: PPP948A

PLACAS: PPP948A

KILOMETRAJE: 249349

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

C.P.58000

MICHOACAN

Fecha y hora de emisión:2022-05-16T22:04:35

RFC:SAG051104M5A Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA TRASERA C/U	\$950.00	0	\$950.00
1.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIAR REPUESTOS DE CALIPER JGO. (2)	\$418.00	0	\$418.00
1.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIAR CILINDRO MAESTRO	\$800.00	0	\$800.00

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 88/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-16T22:04:35

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

dWOPoglgBTKugiB9ys6pmUYUGDSy2kxXW8+09BEoZr1Z9JEJknU+sAkhdJhMv2+r+q+XrZhK/mifRpNaOIVmXDDKoUvp414lweRpudAySNimVWOJPzlSahrq6VUEiY3IS+y513l/mVYyQ4gaPkOEh8IM0nwQe04Jb
RbWif1GlqDXJXGT3JrviCGEgefbKkhli2qwiKwCkVFe00sx3TPWL>xxRMHvLFAHIIS2CibGOar4UGrjFWEdOW5r8hmxCw7+P7ibo5NsvaDQ52RDDW+tmw0vO2kd7OXd+MFc2DT+774/YoJCo/cGyJh0q1fkYKswTtp
EyFrq4wQvGQ0gBPA49Q==

Sello Digital del SAT

Pu75vijwgYPbRDcAY4JsU06Rt2x8kmOW0KRmsWmJ93+128TEKwiPAuRBM2u3xrjdyK1x+mFtvxftWpQFy+PiUJuklsLBBP27DQBTz88ONXyk3m5ZX/1aiBhSgouY3jDOxk2KX9AR1H1tozUVW3Zr4wwVzbmcYv
27tsNLeVcoSu2a3il6n6e57b7ZymZRj4sMBg/3bQVYvh41J0r8x4itJgNHL7nkV/wQzmvebl49kw50SZed4N7Yjm1c8bdhTZcr45Efg8x+5GwcGeMxc+zvZm/NazYkvkC7nGGSsYFDXhRhXDNJAVBgNckF7lM12i7528w
XU4diPYaSWsKuQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|B|121|2022-05-16T22-04.33|99|00001000000511115283|CONDICIONES|2168.00|0|MXN|2514.88|||01|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO
IMPULSA|601|SAG051104M5A|SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MICHOACAN|S8260|601|G03|25174202|2858|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA
TRASERA C/U|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25174202|2859|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR REPUESTOS DE CALIPER JGO.

MAESTRO|800.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|2168|002|Tasa|0.160000|346.88|346.88||

Subtotal:	\$2,168.00		
IVA (16%):	\$346.88		
Total:	\$2,514.88		

