Factura BJ 997





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 542D9412-7C4D-514C-9FCA-5A54234F3192

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 15672

ECONOMICO: 1107

PLACAS: 86AD8U

SERIE: GG361107

KILOMETRAJE: 1

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

GUSTAVO RAMIREZ VALDES RFC:RAVG630517TK9 Domicilio Fiscal:58140

Régimen::626 - Regimen Simplificado de Confianza

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-06-09T18:55:14

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	KT - KIT	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$7,300.00	0	\$7,300.00	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26111900 - MANO DE OBRA CAMBIO DE CLUTCH	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02

CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2023-06-09T18:55:14

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

IOuvZoA/vzMKijumHQr4xdpYszPQPtip8YhGkf0I74cTCtpkdUQztAX5wPfoZxJVO7L3SIY0VVXmWYmQa2Gf00WQUfY2U1lBs1/GjJTbgezU4cH2B75KzQQLZVER9g+CZiwTnkTcWquTgPLix1AS1LfryAtow9l9YrHHmme3VqDMNba/WVML2Z8OsizHcYM34FCclL3JPoEn2cj0cptOsDqlcVn30BzO7cl3gTL2JMrfZnKjXCllxJ6H0B51urhZxCqD2fdXGZff3p5veVJ2JAlw1t8YYvf59m0aG+/8/UDxnUMB0z/QQrs35DZn8koaytKPU2us3H0v5UBxMfyg==

Sello Digital del SAT

Jiii67ABoubGAYu8Bno0CdrS0rlVkthM5BDs3ee74lfgMjA4qo7uht3oetKHiuNi6SoLhWCnKSnnGkHKA5lOnoDkK0HVZ8E125UvVTyuRTiOontR74gjGNGWtEpO841jl7clsRCiAYZCHZ1b7thA4HmUpiElvypgp3qKaqiqi
Ysjnur87RKdQYXf6Nz2c/Vn/Vw3DEcxBo/DA8U8cUNvHSovEEXDoUvnRupF+od4dyPdR1KmRedpYvS6ri0hdLl71pxMETMsw/gnpRxkHHV+HU3nJnKrcy5wHdOrxlGitVTpew5+b53qGAMoXljmrXFbG/5A9JnA9Nwj
<math display="block">iiiiBFIV3kw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|997|2023-06-09718:55:13|03|00001000000500552520|CONDICIONES|8500.00|0|MXN|9860.00||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|RAVG630517TK9|GUSTAVO RAMIREZ VALDES|S8140|626|G03|26111900|1080|1.000000|KT|K1T|KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO
DE VOLANTE BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|7300.00|7300.00|002|T3300.00|002|T3300.00|0168|26111900|3105|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA CAMBIO
DE CLUTCH|1200.00|1200.00|002|1200.00|002|17asa|0.160000|192|8500|002|Tasa|0.160000|1960.00||



