## Factura BJ 1300



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 48A21E1C-7A95-51BC-ACA6-3CFBB09D9D24

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801063400

ECONOMICO: 94232

PLACAS: NT5389A

KILOMETRAJE: 323525

DATOS DEL CLIENTE

**EXPEDIDO EN** 

CFE DISTRIBUCION

C.P.58337

RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

Fecha y hora de emisión:2023-07-13T19:18:52

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$5,140.00	0	\$5,140.00	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$1,870.14	0	\$1,870.14	02

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 76/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-13T19:18:52

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

TEasdb9eDDMA//XNzZPOIWsfF7H0z2ok73bBdyC4OsO3oekUjl.SM3i6zyqq88U0aBDgFYl87i/Phvbr9NEY7PpkCliKh43skpGkNls2Qgvly5FVHsWjqhN+oET6ROFiv7WqzfdONyECxk5vAP/m9hFGanmfeYj+mMJ\
dS+vPvLmWSPr/GPTyxPEOFF2QckN+6irFaJkF4553aGxWrceMYQ1fTjpbM8Yk2J3191jQYcuwVbBzAb9aeSZeiHhYwepIT8vAazkGYnYzJ9oi9vznxJs53szLiaxTbqhVM4VMW3TrJ/Zn8/dpcz+vMZwbbCRIX57mPlc
TmsRooLUiEGx2w==

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1300|2023-07-13T19:18:51|99|000071000000700780081|CONDICIONES|7010.14|0|MXN|8131.76|||07|PPD|58337|CFB190523NF7|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26111900|15033|1.000000|H87|Pieza|KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE
VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|5140.00|05140.00|02|5140.00|002|Tasa|0.160000|822.4|26112000|15035|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA
INFERIOR|1870.14|1870.14|0|02|1870.14|002|Tasa|0.160000|299.2224|7010.14|002|Tasa|0.160000|129.511.62||



