## Factura BJ 1382

PER C

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: F5A1DCB5-EF7B-54A4-9A91-B4B2DC113801

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 69456

PLACAS: NF-7702-A

KILOMETRAJE: 254264

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-19T10:21:28

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101515 - EMPAQUE DE CARTER	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101515 - EMPAQUE TAPA PUNTERIAS	\$850.00	0	\$850.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101515 - REPARACION Y SOLDAR CARTER	\$750.00	0	\$750.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171702 - CHICOTE	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172200 - MANIJA	\$550.00	0	\$550.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$5,692.79	0	\$5,692.79	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$3,246.08	0	\$3,246.08	02

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 09/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-19T10:21:28

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SA

d278 LpHt236F7CooJV4oXRRFRWSSiO4P/NO/uFi7MokyDxquTM7gRe6iyihUGQyC+u+pl0JE6LP75IY12MPX+e+uxJLafioFWOZ71F8VF180KV2C/r0J6qxTRXJb0QLzp/PAd818uoKOEPORs+qniMPAYzF161b8MD QhrDT5j0z2NNSjZG9Ew2ZSJsAMfRUIHjFQ/T2MOYEkxV2pyYo3K7R7Qdl7KYX4CKT1m3/q1oB9qZsYFhFkbCF0OdQ7GfnOYFyb0+BP/jHlpLlRPMhl+31p7tLqiG66iWuLrc9uHHrKxABguQleTV3eP4ttx6R+lClEcLc 5rtVaCSHMKG70NP0==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ|1382|2023-07-19T10-21-28|99|00001000000700780081|CONDICIONES|13238.87|0|MXN|15357.09||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101515|13199|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE

CARTER|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|26101515|13198|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE TAPA

 $PUNTERIAS [850.00] [850.00] [0] [2] [850.00] [002] Tasa [0.160000] \\ 136 [26101515] \\ 13200] 1.000000 [H87] Pieza [REPARACION Y SOLDAR] \\ 13200 [1.000000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.0000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000] \\ 1420 [1.00000]$ 

CARTER[750.00|750.00||0|2|750.00||002|Tasa||0.160000|120|25171702|13197|1.00000||H87|Pieza|CHICOTE||950.00||950.00||012||950.00||002|Tasa||0.160000||152|25172200||13201|1.00000||H87|Pieza||MANIJA||55
0.00||550.00||002||550.00||002|Tasa||0.160000||88||26111900||4710|1.00000||H87|Pieza||KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y
RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION||5692.79||5692.79||002||5692.79||002||Tasa||0.160000||910.8464||26112000||471||12|1.00000||H87||Pieza||CAMBIAR BOMBA

Subtotal:	\$13,238.87		
IVA (16%):	\$2,118.22		
Total:	\$15,357.09		

