Factura NS 709



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: EA29E557-E5E1-5702-B282-946084E45432

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 80401 PLACAS: PKR602C

KILOMETRAJE: 209564

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-28T12:28:07

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,630.67	0	\$1,630.67	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,913.66	0	\$1,913.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS C/U	\$628.50	0	\$1,257.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$865.50	0	\$1,731.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA C/U	\$1,109.91	0	\$2,219.82	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-28T12:28:07

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Xw4Ya+5LOCA9H3KG5zd2SPaW2lqDlhTiQ4B7s0kcMvfuR8u6hVQnBS2f1m3yLhPsjz1w4R3hezsF3wxgHDKRe3/DqQ5ap7MB9NGinBdyjHd7lCutq9vW0gj0MhrGEVVDFJTGr1ljlciqblPlLOcmBJG+4Mgmr3y52i′
HXOy2KeACp4eZ7cyCmGDkSlGRtY3NVCLVsEB6fWuwUSwT7GSi7q1DRtjCJwfdfY2jQqziGG/LdJMlNVPbNuuRaRf0SAVHlrbzlHgqxPG0xJUxU265sBAFxRLijldpOLWiNJukZF/FrmVR3mlMh+GbhYQgU47Wuţ
XZTIHdbo5u+y0UhQ==

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|709|2024-03-28T11-28:07/99|00001000000700780081|CONDICIONES|8752.15|0|MXN|10152.49|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|11.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA_1630.67|1630.67|0|02|1630.67|002|Tasa|0.160000|260.9072|26101700|2|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA_1630.67|012|1630.67|012|1630.67|002|Tasa|0.160000|260.9072|26101700|21|.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA_1630.66|012|1630.66|012|1631.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.66|012|1630.

C/U|628.50|1257.00|0|02|1257.00|002|Tasa|0.160000|201.12|26101700|19|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y

CLAVOS|865.50|1731.00|0|02|1731.00|002|Tasa|0.160000|276.96|26101700|1676|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA CUI|1109.91|2219.82|0|02|2219.82|002|Tasa|0.160000|355.1712|8752.15|002|Tasa|0.160000|1400.34|1400.34|

 Subtotal:
 \$8,752.15

 IVA (16%):
 \$1,400.34

 Total:
 \$10,152.49

