18721 Balatos, Ameriguatures, Brio 18 770 Cruceta, Servicio, Louis, Barron, Alcondos BOSES CHATER SERVING PREISE SERVE MISSES BOSEL SERVICIO , SUSPENSION TABLERO, ESIATE, FAUR

CFE Distribución.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN DE SERVICIO

Página 1 de 1

No.	DE	ORDEN	1	207	83824/	ĸ.

PECHA DE BLABORACION: 10.03.2022 FECHA DE RECEPCION : _ FECHA DE ENTREGA

A favor de:

										75 75		
				10,5765			CONTRACTOR OF MALE		PONZE I	continuación	SE	indica:
		The second second			2-7	h - mil n	oficial	oue	a	COULTHROAD		
273 on man sin	17 maran	a can	o la	reparacion	CET	AGUITCHIO	the service on the service					

_____ Modelo: 2010 Número Económico: 8000098771 Placas: MT4851U

Submarca: CHEVROLET Marca: CHEVROLET

No. de Aviso: 502958995 Kilometraje: _ Tipo: PICk-UP

Mantenimiento: Correctivo

Falla Posible: Sistema afectado:

Elaborar presupuesto de reparación

TRABAJO A	REALIZAR
	SERVICIOS
ACTIVIDAD	1 -Mantenimiento de suspensión
010 REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1 -Mancenimitence de

Descripción de la Orden: 207838244

REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y BRIO A LOS MUELLES TRASEROS.

202,338 KM

Responsable del Vehículo (P.T.): ALICIA JUDITH MADRIGAL OSORIO

Autor del Aviso: ROSAURA LIZETH RODRIGUEZ PIMENTEL

Autor de la Orden: ROSAURA LIZETH RODRIGUEZ PIMENTEL

988TE JOEGE WIS LEMUS GASTRO

LODGE ING. | VAN DRNIEL DOLLINGUEZ LOPEZ

Alle

AUTORIZA

94254 Tosavra L. R.P.E. 9B8PT ALICIA JUDITH MADRIGAL OSORIO

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

86579 Marcha, Servicia
14975 Servicia

CFE Distribución.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN DE SERVICIO

Pagina 1 de 1

No	Time:	ORDEN		73000				
WALL TO	LIE	ORDEN	-61	2.0	17.5	1504	2004	25

PECHA DE BLABORACION: 29.03.2022

FECHA DE RECEPCION : ____

FECHA DE ENTREGA

A favor de:

Tipo: PICk-UP

Para	llevar	a	cabo	la	reparación	del	vehículo	oficial	mie	2	continuación	 4 m A 4 m m s

Número Económico: 8000098771 Placas: MT4851U

Placas: MT4851U Modelo: 2010

Marca: CHEVROLET Subm

Submarca: CHEVROLET

______ No. de Aviso: 502967345 Kilometraje: _____

Mantenimiento: Correctivo

Sistema afectado:

Falla Posible:

Elaborar presupuesto de reparación

TRABAJO A	REALIZAR
ACTIVIDAD	SERVICIOS
0010 REEMPLAZO DE BALATAS. 203,356 KM	1 -Mantenimiento a Frenos

Descripción de la Orden: 207856086

REEMPLAZO DE BALATAS. 203,356 KM

Responsable del Vehículo (P.T.): ALICIA JUDITH MADRIGAL OSORIO

Autor del Aviso: ROSAURA LIZETH RODRIGUEZ PIMENTEL

Autor de la Orden: ROSAURA LIZETH RODRIGUEZ PIMENTEL

Juan Daniel Domínguez López 1003 H

AUTORIZA

R.P.E.9B8PT ALICIA JUDITH MADRIGAL OSORIO RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR