## Factura NS 922



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: D594E92B-422F-5EF3-B7BA-8A6453CCECA6

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 100713

PLACAS: NT5397A

KILOMETRAJE: 286523

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-02T16:30:12

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$5,560.93	0	\$5,560.93	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION C/U	\$2,290.91	0	\$2,290.91	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25172000 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIOS DE CENTRO Y BRIOS EN	\$3,500.00	0	\$3,500.00	02
		AMBOS LADOS				
3.000000	LTR - Litro	26111800 - ACEITE PARA TRANSMISION STD 80W90 P/LITRO	\$260.00	0	\$780.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$4,598.00	0	\$4,598.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR	\$5,100.00	0	\$5,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - PUENTE DE TRANSMISION	\$5,596.00	0	\$5,596.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - JUEGO DE REPUESTOS PALANCA DE VELOCIDADES	\$1,695.00	0	\$1,695.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-02T16:30:12

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

KZmvQKC2hzJ7aRAROgDb23Y0uVpt6u3inBSzwhD1PBYdlT6OOBFcmk5afrHydin2imdDjuWDFjszMEAZkoq42+7C+83vyrvigAZhd79H8MGr8tT/GmTZFfa8H+rT07B4Vc28FTJhiSAebYopF2uMoQswmzpxCKnqa
WcVB187b6fEsmuB1Em1tmJTlawSjbiztv6dLx7Z5x5K/HS23qUbWyrgk1qdhcNr815GBWhCkaUPsgJHXFEhBYvW+OPdHZqRpf7Yk8rfC2IAA/dCCldf8wNVdRBBt4FZeLvFFaZ+dWFX+l8p17KHEbgML7zrhlNHRB8
dbRN7tOQAwVMmS3iQ==

Sello Digital del SA

DmArWoT2brdQJwbq6eolWjNgYcXdoHyC6ukia+ZbU4LcHNhDCuDc3sxzE4QGnwWmaLxAl6bWDXgr0T7fhlO4l54+kOpHd8TrWGejmuK2ublBHSYdejnDXYuKvPVr3MrYVngFFY37yX/zjb90AlKdNm837GQaSWQN
aqdJaF+bL//OnY15lWBmuBkSBYynDZv9SgxArDP1b8aT0WyQUn0hNhvfuaunkl30bQ/KZYagLnVjUTCis4cLPwaGL3OVkBUwJ4h6Dah1br/ZDojkHB3iY/xX6tzeQAja76n0VV79zCmTvlFthRKoO/6TTafSDD7rm87VVe
mS/daiLoSHTYJK0==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|922|2024-05-02715.30:06|99|00001000000700780081|CONDICIONES|29470.84|0|MXN|34186.17|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|3536|1.00000|1487|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN|5560.93|5560.93|0|02|5560.93|002|Tasa|0.160000|889.7488|25173900|3537|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE

MOTRIZ[350.00]350.00]0[02]350.00]002]Tasa[0.160000]56]25172001]3500]1.000000]H87]Pieza[CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION DE SOPORTES DE

C/U|2290.91|290.91|0|02|2290.91|002|Tasa|0.160000|366.5456|25172000|7518|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DE MUELLES CON CAMBIOS DE CENTRO Y BRIOS EN AMBOS

LADOS|3500.00|3500.00|0|02|3500.00|002|Tasa|0.160000|560|26111800|4997|3.00000|LTR|Litro|ACEITE PARA TRANSMISION STD 80W90

P/LITRO|260.00|780.00|0|2|780.00|002|Tasa|0.160000|124.8|26112000|5016|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA

Subtotal:	\$29,470.84		
IVA (16%):	\$4,715.33		
Total:	\$34,186.17		

INFERIOR|4598.00|4598.00|0|02|4598.00|002|Tasa|0.160000|735.68|26112000|5017|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR|5100.00|5100.00|0|02|5100.00|002|Tasa|0.160000|816|26111800|10088|1.00000|H87|Pieza|PUENTE DE

 $TRANSMISION|5596.00|5596.00|0|2|5596.00|002|Tasa|0.160000|895.36|26111800|10089|1.000000|H87|Pieza|JUEGO\ DE\ REPUESTOS\ PALANCA\ DE\ PALANCA\ DE\$ 

