Factura NS 2348



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: BEBEF8FF-51F0-5D11-AF03-5BF7F7D942E4

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 86451

PLACAS: NT5374A

KILOMETRAJE: 334092

FOLIO: JIQ211

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

DATOS DEL CLIENTE

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-11T11:09:46

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$1,487.50	0	\$1,487.50	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25172000 - AJUSTE Y ENGRASADO DE SUSPENSION Y BALEROS	\$1,297.00	0	\$1,297.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CUADRAR, ALINEAR FRENTE, ENDEREZAR PUNTAS BASTIDOR	\$2,000.00	0	\$2,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - LAVAR Y REPROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION Y SISTEMA	\$2,790.00	0	\$2,790.00	02
		DE ADMISION POR FALLA DE ENCENDIDO				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - TAPIZADO DE ASIENTO	\$4,285.00	0	\$4,285.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - SOLDAR, REFORZAR Y CUADRAR ALMA DE DEFENSA Y MARCO DE	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
		RADIADOR				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$2,722.03	0	\$2,722.03	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,872.91	0	\$1,872.91	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES C/U	\$939.51	0	\$1,879.02	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 45/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-11T11:09:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

JGH3q1Vlkv3rUTnZj9vHvlr506er/Vcn9vo77EecnV4A2eSFb09LgRu7EJGQCQr/bjqyeBxVPjA9CagYFWWN2vvplmnXd9jlaJyBOCKRP0rj9ixp87m+n68UDbJXmFlgPw7som77yix2Sy/owE1+nYg+RbNh4YvbjYX/UL 8spbqjCwzjHP6aNt+KNz1yyOrZOJoRO3Yll/1cTEuPBkJ88ax6RD+worzCg57EULaDqPlBqcCq97zrYWbmzupzaWPwCx17/3G7MUGpmGwiurpszSh7JRJkEVRx512+BBNAQQofE0hhk2p7hNU46zazAr4x7KITQNbNk 7b591B7g449lQg==

2lgjaSoTIV3n+vNt9HnGAe29p+CZhUloeEYgvD6sCrKVvAwH5LuLk2lFvcmfmG5g731J9AMkQflEpicjuVVkdngc7RHSdjn8krlzYHknyk/SjJ/Lh1dPxJnlQ1tahjYXT7HRCY+RBZ/tw6QKJ3oJ8WWoyjhtSLpgQX5aljTNOJ +46YIYY0MPj9Q1wDYsWO6sugTc8JikjwYJ5NecZB63EYMXimCzgZo4A3BdybSAEIhbmGZ0M5RcUOPQKX0pPps2Kk7u72g4qNB54zJgnLqghG6bQUiMq5KHSCpdKLhCzIz0WD1dllikuyllHsl8xEQHmnye9bDgE5

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2348||2024-10-11T11:09:32||99||00001000000700780081||CONDICIONES||20522.80||0||MXN||23806.45|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173812|2411|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN|1487.50|01487.50|002|1487.50|002|Tasa|0.160000|238|25172000|5036|1.00000|E48|Unidad de Servicio|AJUSTE Y ENGRASADO DE SUSPENSION Y BALEROS|1297.00|1297.00|00|21|297.00|002|Tasa|0.160000|207.52|26101700|2660|1.000000|H87|Pieza|CUADRAR, ALINEAR FRENTE, ENDEREZAR PUNTAS BASTIDOR|2000.00|2000.00|0|02|2000.00|002|Tasa|0.160000|320|26101700|2461|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS[389.34]092[389.34]002[738sa]0.160000]62.2944]26101700]10714]1.000000[E48]Unidad de Servicio|LAVAR Y REPROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION Y SISTEMA DE ADMISION

POR FALLA DE ENCENDIDO|2790.00|2790.00|002|2790.00|002|Tasa|0.160000|446.4|25174700|5041|1.000000|H87|Pieza|TAPIZADO DE

Subtotal:	\$20,522.80		
IVA (16%):	\$3,283.65		
Total:	\$23,806.45		

ASIENTO[4285.00]4285.00]00214285.00]0021Tasai]0.160000]685.6]25173900]2648]1.000000]H87|Piezzi|SOLDAR, REFORZAR Y CUADRAR ALMA DE DEFENSA Y MARCO DE RADIADOR[1800.00]1800.00]1800.00]012[1800.00]002[Tasai]0.160000]288]25173900]2438]1.000000]H87|Piezzi|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR

C/U[2722.03]c722.03[0]02[2722.03[002]T3ss]0.160000]435.5248]25173900[2439]1.000000]H87]Pieza]CAMBIO DE ROTULAS
C/U[1872.91]1872.91[0]02[1872.91]002[T3ss]0.160000]299.6656]26101700[2471]2.000000]H87]Pieza]CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES

C/U|939.51|1879.02|0|02|1879.02|002|Tasa|0.160000|300.6432|20522.8|002|Tasa|0.160000|3283.65|3283.65||

