## Factura BJ 1269

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: FFC0CCA6-DA5D-5C76-9C6B-EE30466CDE59

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI257307

ECONOMICO: 72A1

PLACAS: S/P

SERIE: LG133535

KILOMETRAJE: 75529

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-11T17:30:48

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25173701 - CAMBIO DE CATALIZADOR	\$8,465.00	0	\$16,930.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - SENSOR DE OXIGENO	\$2,275.00	0	\$4,550.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ARNES PARA SENSOR DE OXIGENO	\$1,385.00	0	\$1,385.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - ESCANEO DEL VEHICULO	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$319.00	0	\$319.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,440.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - SENSOR DE VELOCIDAD	\$1,547.00	0	\$1,547.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 60/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-11T17:30:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

XJyC;F511PIRObvAzQTHmC5e4wZu7jcRAWQNJDjKuR71uwkJBjJgs4l6XFKXo9uyjFcYIUPrO0wy0CRjuSe7xBvV9j9X2NU5LAOXFbJzqVrDZM5y2h5nyE9XHFynxkWyfTcHihQ8ljZ4ysxqYFnRRzzhDlP0gEz7Hv6W
CmjafDZUOm9dC/xmDn3lZ9kWkgsugr+xKCvcKGe0atw2lA1l6d/54KEpu9rmXvsZ6w1FXNcgpk93Km4s29Z/dpUf5zBgluyf84lsJxL8aG8+HRYDJALKX6oUZwoywCP0KvvMJY0WUz9viDbg+p5q4E4zb4o9j+mNG88X
PlC0CGlNtgDHg==

Sello Digital del SAT

dAOK/dh9tdz9o8KPUAFvqwZ0UqprBeLpHJme2MuHWV7uB1Pn/khcX/LUTU5T8k4eNT9TRsSXvCpBNRcEt15AJMeFT9DoRIX6HZ6n3+e1lgdre6DHG8ddClaerP/Juy6iRzwiglEtgezuZV49bfrslH2iz4yG7m5brasbvj/k
5Qz3wbPUbjD1CmkludP89F8H6S+CM24kMqyWNaO3xBuu9vo6i99boB8v0e1hckFix3/EhRy723Vh+3L/QvAM06qFP4Er2vAlH3Q8ELx7BR5zoeGcjtEwiMzb1aVndqrC3fTEgOnfEQ/xUm+8aLbjEtDFXwr2laZFeHghp
FP1m79F0A---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ||1269|2023-07-111717:30-48||99||000010000070780081||CONDICIONES||28260.00||0||MXN||32781.60|||01||PPD||58337||CFB||90523NF1||CARFIX AND BEYOND||601||LFS||61207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS||53127||601||G03||25173701||4335||2.00000||H87||Pieza||CAMBIO DE

 $OXIGENO|2275.00|4550.00|0|02|4550.00|002|Tasa|0.160000|728|26101700|4811|1.000000|H87|Pieza|ARNES\ PARA\ SENSOR\ DEVIA A SEN$ 

OXIGENO|1385.00|0385.00|002|1385.00|002|1385.00|002|138s|0.160000|221.6|25173900|4407|1.00000|E48|Unidad de Servicio|ESCANEO DEL VEHICULO|1200.00|1200.00|02|1200.00|002|138s|0.160000|192|26101700|2811|1.000000|H87|Pieza|

AIRE|319.00|319.00|0|02|319.00|002|Tasa|0.160000|51.04|26101700|2812|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 Subtotal:
 \$28,260.00

 IVA (16%):
 \$4,521.60

 Total:
 \$32,781.60

ACE:ITE|189.00|189.00|002|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2810|8.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1440.00|002|1440.00|002|Tasa|0.160000|230.4|26101700|2813|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION|700.00|700.00|00|2700.00|002|Tasa|0.160000|112|26101700|4812|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE

VELOCIDAD|1547.00|1547.00|0|02|1547.00|002|Tasa|0.160000|247.52|28260|002|Tasa|0.160000|4521.60|4521.60|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|1

