Factura C 80



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 53A7986E-DE5C-5A1F-B020-85A19F231377

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 04072022

FOLIO: SCM005997

ID: 499406

ECONOMICO: C5046

KILOMETRAJE: 110327

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA RENT VOLKS RFC:CRV821223DY5 Domicilio Fiscal:03730

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-07-04T14:47:16

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$720.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$192.00	0	\$192.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS ACDELCO	\$125.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE GASOLINA	\$289.00	0	\$289.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTA GOODYEAR 185 70 R14	\$2,589.00	0	\$10,356.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25172500 - ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE	\$700.00	0	\$700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR EXIDE 15 PLACAS	\$2,985.00	0	\$2,985.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON CAMBIO DE UNIDAD	\$950.00	0	\$950.00	02
		DELANTERA ALTA Y BAJA, Y REPARACION DE LINEA TRASERA EN STOP CON				
		CAMBIO DE FOCOS				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25172001 - MANO DE OBRA SUSPENSION	\$950.00	0	\$950.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - BUJES DE HORQUILLA CHICOS	\$613.00	0	\$1,226.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - BUJES DE HORQUILLA GRANDES	\$711.00	0	\$1,422.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-07-04T14:47:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

gbE36p0Ds+PvPI+c0eqodpPYak/NGQgTsI.Jermib03EyRt94cZilYqllygTe5rzTUuRRp85NQ2PPEg2izjVvyiMYhkVnpfly4LvDerED0uE6ErsuMlAhgClVXFPulWY9vmP+hx44Z67WbiKcvn4SXilHOZLlo15pYUo44whH
UTg+vcKziGQUBIWYo9nAapylgC29ELumi2nJvf4Z3IR8iSPdfvDrJPn4Ku6Pbi0l20bpEgV8J4aps8FeqzZi5WMd39L+EtilDrTobQJDZXLFVGX6BjKINC298jSHNNvkuZPOQrGVP7mIRiG7yqVNba3EVcLPHUTWbK
hnvfd9hn==

Sello Digital del SAT

DfiKp1L58kelbqRHkDEYA+1xa9jBWChDdrQgn3UoKmGYnuoJD/HmNuJIgmbGt/AZLqJLgRGhRKdF+UhA0nONCH/ZUjrUEij01Wd0+2+el30ZineEz7RVhikpGDLGkVY0Rh/ol5i5ip1r68NUuh4Lis2sZx+J67XiCWw sxTCNbnyJrxC+glshbSGr76y3DQ0M+84/1hpiLqQL6FiQdKebwErtV8sYNkFwtQb8rRt1iK6KJvaStc2f6k0i+1PbS13UbLu+zv5e/9qFhrsr0lLTBhXyT1781+sCoiwwkUimuubf8voZcSUkLA8ONmcr11Nan0t7eX2Nq0f2kX A0eF0---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|80|2022-07-04T14:47:15|99|0000100000050552520|CONDICIONES|21279.00|0|MXN|24683.64|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|CRV821223DYS|CASANOVA RENT VOLKS|03730|601|G03|26101700|2775|4.00000||H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|720.00|0|02|720.00|002|Tasa|0.160000|115.2|26101700|2776|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE|289.00|289.00|002|289.00|002|Tasa|0.160000|46.24|26101700|2777|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACDELCO|125.00|500.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|26101700|3027|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

Subtotal:	\$21,279.00		
IVA (16%):	\$3,404.64		
Total:	\$24,683.64		

GASOLINA|289.00|289.00|0|02|289.00|002|Tasa|0.160000|46.24|25172500|2874|4.000000|H87|Pieza|LLANTA GOODYEAR 185 70

R14|2589.00|10356.00|0|02|10356.00|002|Tasa|0.160000|1656.96|25172500|2875|1.000000|E48|Unidad de Servicio|ALINEACION BALANCEO Y

MONTAJE|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25173900|2781|1.000000|H87|Pieza|ACUMULADOR EXIDE 15

PLACAS|2985.00|2985.00|002|2985.00|002|Tasa|0.160000|477.6|25173900|3026|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON CAMBIO DE UNIDAD DELANTERA ALTA Y BAJA, Y

REPARACION DE LINEA TRASERA EN STOP CON CAMBIO DE FOCOS|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25172001|2982|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA

CHICOS|613.00|1226.00|0|02|1226.00|002|Tasa|0.160000|196.16|25172001|3190|2.000000|H87|Pieza|BUJES DE HORQUILLA

