## Factura BJ 2245



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: BABADFC1-A9AA-5F36-A139-71F986A28B3A

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 80417

PLACAS: ND6284B

KILOMETRAJE: 287000

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-19T21:01:51

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,790.75	0	\$3,581.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25174001 - CAMBIO DE FAN CLUTCH	\$1,820.00	0	\$1,820.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - CAMBIO DE SILENCIADOR	\$3,554.38	0	\$3,554.38	02
4.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA C/U	\$1,079.94	0	\$4,319.76	02
1.000000	H87 - Pieza	25172907 - REPARACION DE SISTEMA DE CLAXON	\$580.00	0	\$580.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$777.43	0	\$777.43	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-19T21:01:51

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

i+2F90/U0qhxNYMgHtz6i64nDHjKuwV1+TCHD0BwilLnzhDmS0KDvHikuhHd3d60PTy7Aglsdy1Bix8w4meHlEXV706w+iH8eyXN+PNWx/Op+qrQqcjo/xxg6fBodZOgvOWlmZ5CGbzZLi6mn/PdBS8K3+cr+QCFZC
eS9PHZJS6Tmsaedt1DNcatmjedpPQoPzzf18mktvemzvR6fMYRyjvqBDBRDMHYChF7nJWwQNS0lKwCh+x6Coy1s5bUnXz09T1WFlyycs8NKQDp0iA4YvPUEv6Cl72UkqoBPobC01QTeclNixFysA94XFaW3m+Pfc
itaWhih1dar-neEviPVSQ----

Sello Digital del SA

qtwnkkl/TCEEks.Joa07yQbv1fW6finSgooCq6sEpfMcTcW1XDPHEHznAxf0CCJd5r59z5ec1WjXw+rd0Glw4xf3p+KjA2f+d77594aPe3sPrARd9ypoXq9.VcymkMs08ZdtfRFWtbKhMd69P+CQxtWv0Thy8Mr6AznVqBR
FpV3nC1sqx0ekqAYMJMPlin3N1gUL2rt/kqZiCm5Q8sZf9KKnz0whbwrrSnp74HMYj7n+Yq9VjC9DAdoozFFv030Ype7dE4Tr2+UN9QNt2+qYAzWbfmEN/Dn/dZ7HXWC7+ESYseqipS8iAnA0v5zP4Su8boelPyKl078/
9noRw2Rvfh1sn==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|2245|2023-09-19721:01:50|99|000010000070780081|CONDICIONES|14633.07|0|MXN|16974.36|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|5067|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|1790.75|3581.50|0|02|3581.50|002|Tasa|0.160000|573.04|25174001|13087|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE FAN

 $CLUTCH|1820.00|1820.00|0|02|1820.00|002|Tasa|0.160000|291.2|25173700|5106|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DESCRIPTION FOR STANDARD TO STANDAR$ 

SILENCIADOR|3554.38|3554.38|0|02|3554.38|002|Tasa|0.160000|568.7008|25171718|5079|4.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA

 $C/U|1079.94|4319.76|0|02|4319.76|002|{\sf Tasa}|0.160000|691.1616|25172907|{\sf 7078}|1.000000|{\sf H87}|{\sf Pieza}|{\sf REPARACION\,DE\,SISTEMA\,DE\,AMBERT CONTRACTOR CONTRACT$ 

 ${\tt CLAXON|580.00|580.00|0|02|580.00|002|Tasa|0.160000|92.8|26101700|5043|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;POLEA|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA|1.0000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA|1$ 

Subtotal:	\$14,633.07		
IVA (16%):	\$2,341.29		
Total:	\$16,974.36		

