Factura C 755



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 5A564DE2-C5A8-542F-AD7C-F325938A2FC8

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 09022023

FOLIO: ISSS012063

ID: 521619

ECONOMICO: T205

KILOMETRAJE: 232875

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5 Domicilio Fiscal:02300

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-09T10:37:48

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$109.00	0	\$872.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - TEE DE COBRE PARA MANGUERAS DE AGUA	\$549.00	0	\$549.00	02
6.000000	H87 - Pieza	25174002 - ABRAZADERAS	\$22.00	0	\$132.00	02
3.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - CAMBIO DE MANGUERAS C/U	\$982.00	0	\$2,946.00	02
	SERVICIO					
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$1,550.00	0	\$1,550.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SIETE MIL DIECISEIS PESOS 84/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-09T10:37:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

bVF2IXPcQWEnruZiu/Zd8pSoIEOC36UPP/Gvr4LCq3sB2tFvvcgXvODNPMc41oddBq4hZqlo2vyRqqNAWW+u0SvtdPVTCnHukssUAZs8r6UVNQWqOvBKVkoJNMj+RLsust/Rl1nWBO/bpsomsft2P1+AvjQtjsRlUdl N6F1KNeFISPHQNk0xFWpZDuGXs4Vkyn/p6qpLKMKX1G1YhwFqhkfip9X2IvoX/moA4Td4j++YbhSdjeyEVo2YoORYi+4Kl/FMhU8XOd5H5teKtkok7GohX/ac3EDaa2RrMm4MRbximA2XpRRuvKpzyJEhTWMAyO BuAp53K7UJ1syhsW3Q=

Fa2qsFSg17b1lXrhtMxVH73kwnfjByhzVeReuWWcsW9bwzU43Yoj2xx2oQQEZh1uSsbYALziLpcJwL1qOmYhUSbJOKaH5x7yka5oxiflSbNyYzfx5HvXNG3ibBSzLjNQ8z2qLzMPW7S9GmCjw96eSdYOCJ7CVxqX

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|755|2023-02-09T10:37:47|99|00001000005055252||CONDICIONES|6049.00|0||MXN|7016.84|||01||PPD|58337||CFB190523NF1|CAR FIDENTIA || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 | AND BEYOND[601|CVA910402GI5|CASANOVA VALLEJO|02300|601|G03|26101700|3029|8.000000|H87|Pieza|ANTICONGELANTE

AUTOMOTRIZ|109.00|872.00|0|02|872.00|002|Tasa|0.160000|139.52|26101700|3170|1.000000|H87|Pieza|TEE DE COBRE PARA MANGUERAS DE

AGUA|549.00|549.00|002|Tasa|0.160000|27.12sa|0.160000|87.84|25174002|3746|6.0000000|87|Pieza|ABRAZADERAS|22.00|132.00|002|Tasa|0.160000|21.12|78181500|1604|3.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|CAMBIO DE MANGUERAS C/U|982.00|2946.00|0|02|2946.00|002|Tasa|0.160000|471.36|26101700|2839|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DEL SISTEMA DE

 ${\sf ENFRIAMIENTO} | 1550.00 | 1550.00 | 0102 | 1550.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 248 | 6049 | 002 | Tasa | 0.160000 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 967.84 | 9$

Subtotal:	\$6,049.00		
IVA (16%):	\$967.84		
Total:	\$7,016.84		

