Factura BJ 339



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: F70A6758-C62E-534D-BBF9-CEFA03D6111C

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 98689

PLACAS: MT7526T

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

C.P.58337

Domicilio Fiscal:06600

Fecha y hora de emisión:2023-03-24T13:54:55

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$1,409.09	0	\$1,409.09	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$1,553.29	0	\$1,553.29	02

CANTIDAD CON LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-03-24T13:54:55

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

TIT/sg2zuyyp+25FTQmo/xz./wtgqZTCzQX5VK+8g0U+xtSn1RUolReV6gxtAYKC5PNo8cC2|Vco9cynBTaFiJBUew5uZxr154eFajuiCWxbWu5oJtthEA8uacgUlASxVbbGg5iXxxtC9nEH9GUT12OKVld1e8rmbJqMh
E38maBKNIRsiSulGiffs+WBT2a6wtBMgD92GdOOOsHi91LSgS7thYiiJip6v0RR27it/XZLyBQnTeW2z8vcdmNWMUHiCi0rVmfpieP8rweEWL7TA/DBGS0lpEXj8Y2iY9LIBUOu2Ri4ty4bgks6MS3U7g6bBSRtKi54MCF
Q1LKQlbb9yEg==

Sello Digital del SAT

gXz14PiUl0OgpyCuliid2BkD+NBgKqDyaKrg6rsrEWcmCJWIDOyyEaYPQLmh4+P7iF7nByiPLsMouLPvtJV0T9YSSz/qrS81WavcswQHj3dBpXiWDjzZgpulkMVlxXYNwjAXpuh2Dsuh9kc1epBdeQjf598nBCouiiF7q/Ll6BvY5o4GuLt166SBDETwK7L0ovHFiFGf7zrNRkhiEdh3J10bFvAXkXr4UMGsKhijZrRhJiDbRlx1MA+9UcANPEOGWLd7T8c1PmeC5f3wD3Dm1rTdq0Ykkh6UJ1/TD222FVkKv2YoAHhnVnliZDbIsrbHOpC1FCHtqd8zJTMzgg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ|339|2023-03-24T13:54:54|99|00001000000500552520|CONDICIONES|2962.38|0||MXN|3436.36|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CARFIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|C93|26101700||5129|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BANDAS

C/U|1409.09|1409.09|0|02|1409.09|002|Tasa|0.160000|225.4544|26101700|4541|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

TENSORA|1553.29|1553.29|0|02|1553.29|002|Tasa|0.160000|248.5264|2962.38|002|Tasa|0.160000|473.98|473.98|



