Factura BJ 16



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 18EE5B83-57D6-5019-9926-1A917AE5F04E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022 ECONOMICO: 87702

PLACAS: GH7865C KILOMETRAJE: 330411

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-08T18:18:18

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO BANDAS	\$785.88	0	\$785.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALATAS DELANTERAS JUEGO	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALATAS TRASERAS JUEGO	\$1,786.00	0	\$1,786.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE DISCOS	\$1,800.05	0	\$3,600.10	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE TAMBOR POR RUEDA	\$1,457.60	0	\$2,915.20	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$795.00	0	\$795.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - TORNILLOS ESTABILIZADORES	\$569.00	0	\$1,138.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR CHICOTE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	\$873.68	0	\$873.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25172907 - REPARACION DE CHAPA DE PUERTA CON CAMBIO DE CILINDROS	\$2,200.00	0	\$2,200.00	02
		CON LIMPIEZA Y LUBRICACION				
1.000000	H87 - Pieza	25172907 - CAMBIO DE CALAVERA TRASERA	\$2,282.00	0	\$2,282.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - CAJA DE DIRECCION SILVERADO	\$5,865.00	0	\$5,865.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: 99 - Por \ definir.$

FECHA TIMBRADO: 2022-11-08T18:18:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

JsWdgh96wnEyl05pAU9BUQ556lFvcJ6+SUJ01f6wGNV0od3LnLVXISIVj4ztriCjh14QuJ88lu3JUeeGJwN4h1NrgPmL5Je8Q8i3MahuA+M21EldMpaGebNqds4ekiknmgTi/Hn5Ezig0d/RYYY44ZTIM6Je2oZeoBlFhoRU/u UopcxiMYpyOj9PyUcAza/6xX0jwPaiFeUa7kAs3WZodZ6mCjNS5qXnWKNsaLXkeD8H5HovGThF5DCBInAUA0xFvZb0lgx8hSZQa9AukxpjoHaqspecFUL++i2YiDK6K7FipyUFkEgXlTmhCVi28dDowOAZw420n1yYh

IYAT/GKR8leAJKwWxHIEyXFJCuXIFhO7/IBn0mltiyGL0KmZaMbgy8PvyguzYczhdTprdx2uLNDKCkQPQRX+VQYDpY5pQgXbf9ay/iOBmguTV9UwCVR3BNWa8vEYebvlxvcSskYIXEqEim15D68S5B51/LY6MJvra1L025BJy8NhMj/uOlGvD31DAalYURrhBXutBoycPdniPuM9oTSSR+hutYli5k8AH3QmM0544S2j7VhERaqFuNoKhGP8KBKEhuRT0tj1Wlg6ge5VBHgQuVI+A8rt3HE96Fvtn58qX9CVcGeT122+7p4f1O3fbrHaAlJcMwY

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|16|2022-11-08T18:18:15|99|00001000005055252||CONDICIONES|24135.86|0||MXN|27997.60|||01|PPD|58337||CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|905|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO

BANDAS|785.88|085.88|002|785.88|002|Tasa|0.160000|125.7408|25171718|1133|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALATAS DELANTERAS

JUEGO|1895.00|1895.00|0|02|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|1145|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALATAS TRASERAS

JUEGO|1786.00|1786.00|0|02|1786.00|002|Tasa|0.160000|285.76|25171718|1171|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

DISCOS|1800.05|3600.10|0|02|3600.10|002|Tasa|0.160000|576.016|25171718|1183|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAMBOR POR

RUEDA|1457.60|2915.20|0|02|2915.20|002|Tasa|0.160000|466.432|25172000|2238|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE GOMAS DE BARRA

Subtotal:	\$24,135.86		
IVA (16%):	\$3,861.74		
Total:	\$27,997.60		

ESTABILIZADORA|795.00|795.00|0|02|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25172000|2239|2.000000|H87|Pieza|TORNILLOS

ESTABILIZADORES|569.00|1138.00|0|02|1138.00|002|Tasa|0.160000|182.08|25171718|1257|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CHICOTE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO | 873.68| | 973.68| | 910| 2| 873.68| | 902| Tasa| | 0.160000 | 139.7888| 25172907| 2240| 1.000000 | H87| Pieza| REPARACION DE CHAPA DE PUERTA CON CAMBIO DE CILINDROS CON LIMPIEZA Y

LUBRICACION|2200.00|2200.00|0|02|2200.00|002|Tasa|0.160000|352|25172907|2241|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CALAVERA

 $TRASERA|2282.00|2282.00|0|2|2282.00|002|Tasa|0.160000|365.12|25174200|2250|1.000000|H87|Pieza|CAJA\ DE\ DIRECCION$

