## Factura NS 2229





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: F8ED529B-CDAF-5DC0-9C73-22193FE75306

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 95482

PLACAS: GH7889C

KILOMETRAJE: 230247

FOLIO: MOR01593C

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-07T10:18:46

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	E48 - Ser	25174700 - Rectificado de disco de freno	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25173900 - Balatas delanteras	\$2,386.00	0	\$2,386.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparar bisagras de cofre	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion de chapas y manijas de cajuela	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
1.000000	H87 - Pza	26101700 - Relevador	\$520.00	0	\$520.00	02
1.000000	H87 - Ser	25172001 - Reemplazo de anticongelante	\$880.00	0	\$880.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bomba de agua	\$4,085.00	0	\$4,085.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Tensor completo con polea	\$1,898.00	0	\$1,898.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Polea loca	\$833.39	0	\$1,666.78	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-07T10:18:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

eThilFYxuDbmuhAiEWSRdjpWkXRWzFNs0YrsPAujThNiC5wK6KVD7CsTBseOvTgvIUzKDSINKWUpmEhVM59i7HilvPyFm018SJAgj7Ai6niePWl2hH+lE3IVa6LINVd5TP2gjcfpoNHHL6mdq+lM0uwklL60ExOlH
EX1n3kDU1MBgxNlNRyWccC1WClW+jE4zTdCWnJpgi27iH972mJ66i0id3w4AK3OnEXPvT08Lx/uCRUAm8vO6HtEdcshMz1lRmyvnNMs7+EQxule85x40MK+eAQyq6i8Xcoz/sUKAWwGOilWPkWkDlf1ghlabXRkr8
1Jnlif5Dtr+Dh3Fw=

Sello Digital del SAT

qT8zu+qCUaweliZ4mqpGxlgEDv1isV9MY7qnkJxlRPb6WLAeU2uhJIIUdQZ5j9YY9jNDv1Lsap7//COoTxeJxl9yL3lR7yopL+S6oPhQ06GYUbqKFEAkyhGu8xr8HygKWhQMkVV9jf8WdYMVVVQ17R266PcWkYP4X PMvC/ilyTxXnUJbABpQGEZ04p3/8l0+XiUyXbMmCW66LPzBNofYi8wqqSKEbHAgMOlR6qatMdsxc/Sts1mRUOysE3X+2tehKV1NyPnHBBKnTPOQ2VyzOhMyQoFg2BNmdMxXOZBD04wRe+/6Gv1GNZinE6ixC6 LlibauRM7eDdinOr7zorR9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2229||2024+10-07T10:18:32|99||00001000000700780081||CONDICIONES||14735.78||0||MXN||17093.50|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||14735.78||0||MXN||17093.50|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||14735.78||0||MXN||17093.50|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||14735.78||0||MXN||17093.50||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||14735.78||0||MXN||17093.50||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||14735.78||0||MXN||17093.50||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||14735.78||0||MXN||17093.50||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE|||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE|||AVIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE|||AVIXAND BEYOND||626||CFE|||AVIXAND BEYOND||626||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25174700|6490|2.000000|E48|Ser|Rectificado de disco de freno|150.00|300.00|00|2|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25173900|6304|1.00000|

delanteras|2386.00|2386.00|0|02|2386.00|002|Tasa|0.160000|381.76|25174700|10824|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparar bisagras de

cofre|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25174700|10823|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de chapas y manijas de

cajuela|1800.00|1800.00|002|1800.00|002|Tasa|0.160000|288|26101700|6470|1.00000|H87|Pza|Relevador|520.00|520.00|002|Tasa|0.160000|83.2|25172001|6400|1.00000|H87|Ser|Reemplazo de anticongelante|880.00|880.00|002|Tasa|0.160000|17asa|0.160000|40.8|25173900|6410|1.00000|H87|Pza|Bomba de

Subtotal:	\$14,735.78		
IVA (16%):	\$2,357.72		
Total:	\$17,093.50		

agua|4085.00|4085.00|00|2|4085.00|002|Tasa|0.160000|653.6|26101700|10802|1.000000|H87|Pieza|Tensor completo con polea|1898.00|1898.00|00|21|898.00|002|Tasa|0.160000|303.68|25173900|6373|2.000000|H87|Pza|Polea loca|833.39|1666.78|002|1666.78|002|Tasa|0.160000|266.6848|14735.78|002|Tasa|0.160000|2357.72|2357.72|

