Factura B 113



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 64DF0BB8-A9B8-5BB0-B037-D0DE3E28993A

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801007495

ECONOMICO: 64069

PLACAS: MT4821M

KILOMETRAJE: 292091

DATOS DEL CLIENTE

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION
RFC:CDI160330RC9

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-12T19:24:32

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|------------|
| 1.000000 | KT - KIT | 25171708 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS CAMBIO DE BALATAS | \$1,575.24 | 0 | \$1,575.24 |
| | | RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA | | | |
| | | DE FRENOS DELANTEROS. | | | |
| 2.000000 | H87 - PIEZA | 25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U | \$1,790.75 | 0 | \$3,581.50 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE DOS MUELLES | \$4,965.00 | 0 | \$4,965.00 |
| | | ROTAS, ABRAZADERAS, TORNILLOS, BUJES DE CENTRO Y BRIOS | | | |
| 1.000000 | H87 - PIEZA | 26101700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE CORREGIR FUGAS | \$2,513.26 | 0 | \$2,513.26 |
| | | SUJETAR TUBO CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172004 - REPARAR CHASIS Y PERCHA DE AMORTIGUADOR | \$5,985.00 | 0 | \$5,985.00 |

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIUNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-12T19:24:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

PovrgHbBeA/RuYsdDyFFp2wOhNPg3XKz69iZqKyjaTBrTvwvADjJh0CP0sSVcKyfDeDdNjZK+4ei5SWlb+5kSIAYU3yHzwvJXmA5ZUxnOUNKKTmG/M7xgQX3I91mxSY/b8rtw049ZMA/qOikozN64WJSz1TR+OuO.
ougWDnqORxl8lqUXZwe6TWB7n6giwbQVScUO7ierKEyXluTubZ8bGziPUt2LQbNuURBanyGgdpd6SA0CqREhgAmds1aZizIz06JQgUyTnQA11XftuiCl9ZcPJJLLWY/IXalLOZlqCvyjFwHzyBbVqnRH6JGsUx9AizHJ
hAlAAVGSLrzCRtw=

Sello Digital del SA

JmcHMtw6i8esDD3nJbVCbj67i5iXLZKiiMxtYY2x9GdWG1EpG0/YQBBx6LezbJIY2Yq2fplA820F56AwP+liZVYZa1u+70zVewuU5wdT5fbmmM4LfbuEoyRmZMqg/4Xs4cLE9NNAk8o0PN6i+eROhxVR6Pa8V9BbdrzggOE9qFYo8FTNiycmLuP3510XX8Wal2RmJRM0Vn7v3DQKxTeHXEaRQzDSiPFjnetXTTRomUlGIMx7+0mSKPZ06vp9gDEOpz+6Y7qRgR5n8sL4Ei/uxBC5EFBy3IWLJOdnEpNujjMYnLifkJ85rc3dfsHG9IAu2dk

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8||13||2022-05-12T19-24-30||99|0000100000511115283||CONDICIONES|18620.00|0||MXN||21599.20|||01||PPD||58000||EIM110627PY3||ECO
IMPULSA||601||CD1160330RC9||CFE DISTRIBUCION||06600||601||G03||25171708||1634|1.00000||KIT||REPARACION DE FRENOS TRASEROS CAMBIO DE BALATAS RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y
PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS.||1575.24||02|1575.24||02|1575.24||02|1539.20384||25172004||624||2.00000||H67||PIEZA||CAMBIO DE AMORTIGUADORES
DELANTEROS CIU|1790.75|3581.50||0|2|3581.50||0|2|7589||0.160000||573.04||26101700||3212|1.000000||H67||PIEZA||REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE DOS MUELLES ROTAS, ABRAZADERAS,
TORNILLOS, BUJES DE CENTRO Y BRIOS||4965.00||4965.00||002|14965.00||002||Tasa||0.160000||703-14||26101700||1664||1.00000||H67||PIEZA||REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE CORREGIR FUGAS
SUJETAR TUBO CAMBIAR BIRLOS Y BRIOS||2513.26||002|2513.26||002|Tasa||0.160000||402.1216||25172004||3549||1.00000||H67||PIEZA||REPARAC CHASIS Y PERCHA DE

| Subtotal: | \$18,620.00 | | |
|------------|-------------|--|--|
| IVA (16%): | \$2,979.20 | | |
| Total: | \$21,599.20 | | |

