Factura NS 112



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 3EC0C9A9-3297-5611-A986-64680AA19E70

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87649

PLACAS: NB3844B

KILOMETRAJE: 270365

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-20T01:47:09

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE POR LITRO	\$119.00	0	\$476.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$2,863.00	0	\$2,863.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172604 - LUNA DE ESPEJO RETROVISOR	\$260.00	0	\$520.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,294.13	0	\$2,588.26	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,196.59	0	\$4,393.18	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,175.05	0	\$4,350.10	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR	\$324.43	0	\$324.43	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE ABRAZADERAS DE RADIADOR	\$1,559.88	0	\$1,559.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	\$367.50	0	\$367.50	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR VARILLA DE DIRECCION CON TERMINAL LARGA	\$1,230.50	0	\$1,230.50	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE PESOS 14/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-20T01:47:09

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

KP5HmkXc+5LgJvG7yQQND3a8LillJavrCpc5TxHHekKwb9CD0V3+ax++0SX3sVdjSRwkihb8ezRe/btCrquYlFU+VOGj69fbQ3mb4YpamxxlDZME15qpjzWL4pG0zoRE3nrhuEqCAKydmoGGa+KS0lQxcgShEcWMb O+bcKSzyHRO409Z5HT8KuXSqReHF6xMDcodkvUj2vrWW7pY2ZCuZGTt49HvclWmaOoJrCi+P2nNwM9IP/0rwc5VZ+OaVE/qjOMNFLRcGDwA0+VC3XjgEzDyGau8cXP7PxirxVpMzSiTPWlp7Od+pN7/v/3Go7yG QFkITavjo9400ePzOtw=

Sello Digital del SA

bFKtTRHGcDplSiypl+WHXw3lPkHYBY+SXmZCHscrTtiAwqaxbs/VfeLOb5dlKvJlqtmt03v2s40lLG0UD9DlyyT+tzA8Urp1UhDh138cYdt4ejZoDjKwD1oNk9rPbMn7qslTqsPc0la2ZyPS5idm3pCwoo65xl4+1lci4cJSs3
GO2L0pUNCs+xeYYzzeFOZN+PTaNKcMpjbGa2+2ZhRw2qnxsP3lTjMr9lkCbo7Ph5Y13dFks9QOFsIOPlw1LEN1c/LopSS0F20rzveHzlS2EksYlbpZbjQlkbc54/PHAw3igWvZd66uEGQ74UneGNjWkJuJOVvlGUQj8
M7W3vn03wO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|112|2024-01-20700.47:09|99|00001000000700780081|CONDICIONES|19062.19|0|MXN|22112.14|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|5424|4.00000|H87|Pieza|ANTICONGELANTE POR

LITRO|119.00|476.00|0|02|476.00|002|Tasa|0.160000|76.16|26101700|1359|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

 $PITMAN|2863.00|2863.00|0|2|2863.00|002|Tasa|0.160000|458.08|25172604|5504|2.000000|H87|Pieza|LUNA\ DE\ ESPEJO\ A property of the property of$

RETROVISOR|260.00|520.00|0|02|520.00|002|Tasa|0.160000|83.2|26101700|222|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U|1294.13|2588.26|002|2588.26|002|2588.26|002|2588.26|002|2588.26|002|2588.26|002|2588.26|002|

C/U|2196.59|4393.18|0|02|4393.18|002|Tasa|0.160000|702.9088|25171718|241|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

 Subtotal:
 \$19,062.19

 IVA (16%):
 \$3,049.95

 Total:
 \$22,112.14

DELANTERAS[389.34|389.34|0]02[389.34|002[Tasa]0.160000]62.2944|26101700]227|2.00000]H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
CJU]2175.05|4350.10|002[Tasa]0.160002[Tasa]0.160000]65.016|26112000|55|1.00000]H87|Pieza|CAMBIO DE TAPON DE
RADIADOR[324.43]324.43|02|2]324.43|022[Tasa]0.160000]51.9088|25173812[631.00000]H87|Pieza|CAMBIO DE ABRAZADERAS DE
RADIADOR[355.88|1559.88|0]02[Tasa]0.160000]51.9088|25173812[631.00000]H87|Pieza|REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR
RADIADOR[367.50]67.50|002[Tasa]0.160000]549.5808|2517200]862|1.00000]H87|Pieza|CAMBIAR VARILLA DE DIRECCION CON TERMINAL
LARGA|1230.50|1230.50|002|1230.50|002[Tasa]0.160000]196.88|19062.19|002[Tasa]0.160000]3049.95|3049.95|

