## Factura BJ 845



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000500552520

Folio Fiscal: D3832C5A-2011-5BE4-A45D-9D75EC715F67

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI247010

ECONOMICO: 1618

PLACAS: NUP1734 SERIE: KG731618

KILOMETRAJE: 82200

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-25T11:20:40

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - JUEGO DE TAPETES	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H48 - Pieza	25172504 - ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE	\$1,547.00	0	\$1,547.00	02
1.000000	H87 - PIEZA	26101700 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$2,580.00	0	\$2,580.00	02
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$2,600.00	0	\$2,600.00	02
	SERVICIO					
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE PLUMAS LIMPIABRISAS	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - LAVADO Y SANITIZACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS IRIDIUM	\$178.00	0	\$1,068.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$319.00	0	\$319.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,440.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	LTR - LITROS	25174700 - COMBUSTIBLE PARA PRUEBAS	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - TRASLADO DE UNIDAD	\$500.00	0	\$500.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174700 - SENSOR DE PRESION DE AIRE TPMS	\$2,980.00	0	\$5,960.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 68/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-25T11:20:40

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

mnTQ2L+O5clwk1s837o2+VLPwDoZRbEwm7/11UKK54W45vQ0yjEsPtswqdra+vvyP3FlhcqNoZYDRS/5/2132ypssrQcvTadEu3O4jGRVY6QiGUQ7sj+jxM6JchlorRDqH0cij5l4YAn3pnywN6EyYHO7EVdDN++bzMja
nehVc5sln4U6DyyATpAyHJ/Op4Nl5JOqG1hK2HDnsDkj3liEqk+hlQkGCXYjthDUIMiW58+A85U9KK+6Axg0IYNtamZlqxTBuy6hmU0kLFzxjRwTZmlAax5B2zgDb6HU7KGliGnwAmmC5EYrcvpbK8MQTViuEeB1H/Xb
R4Z5lillLmcJA==

Sello Digital del SAT

IB0cD3LDJRBitkZq7mW2nuuB6dVGCEjnS19w7Ynr7nCurtZ6Xumj3dpjeX8hf7v9nUzsDCb23pcZoXeEvVaEC7lMUE7PFpaFmLhk7ybHBelFCsSb5ilGKotl+OFQFG2S9s5ZiFBwApEvmaziA0iN8kOgeuBZTGWpfrYI
TI5LH6qhsGcNdg15r73stjdGpyrJUOC4bqlk5edJ3RiLtXianu8u/lhL0rzeBcu3QOURNeBNB+X/Kdz6iYiz8nFR5oER9PN0+6ep1tVct7zyB4koAPFZN4N5L5Sp0TDyvHIY02Hudbd38iNe2mrhX+Algn+aszhA/SwUJTGH
MsAxvimFFCa=

MsAxvimFFCA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ|845|2023-05-25T11:20:39|99|0000100000500552520|CONDICIONES|21648.00||0||MXN|25111.88|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS[53127]601|G03|25174700]4620]1.00000]H87|PiezajJUEGO DE TAPETES[950.00]950.00]002[950.00]002[7asa]0.160000]152[25172504[3430]1.00000]H48|PiezajALINEACION, BALANCEO Y

MONTAJE|1547.00|1547.00|002|1547.00|002|Tasa|0.160000|247.52|26101700|799|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

OXIGENO|2580.00|0580.00|002|2580.00|002|Tasa|0.160000|412.8|78181500|801|1.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE

FALLA|2600.00|2600.00|0|02|2600.00|002|Tasa|0.160000|416|25171718|3096|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE PLUMAS

LIMPIABRISAS|795.00|795.00|002|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25174700|2818|1.000000|H87|Pieza|LAVADO Y SANITIZACION DE INTERIORES Y

 Subtotal:
 \$21,648.00

 IVA (16%):
 \$3,463.68

 Total:
 \$25,111.68

EXTERIORES|2500.00|2500.00|0|02|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|26101700|4245|6.000000|H87|Pieza|BUJIAS

IRIDIUM|178.00|1068.00|0|02|1068.00|002|Tasa|0.160000|170.88|26101700|2811|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE|319.00|319.00|0|02|319.00|002|Tasa|0.160000|51.04|26101700|2812|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2810|8.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5030[180.00][1440.00][002][1440.00][002][1480.00][002][1480][0.160000][230.4][26101700][2813][1.000000][248][Unlidad de Servicio][REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE SEGURIDAD.

NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION|700.00|700.00|002|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25174700|4621|1.000000|LTR|LITROS|COMBUSTIBLE PARA

PRUEBAS|500.00|500.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|25174700|4625|1.000000|E48|Unidad de Servicio|TRASLADO DE

UNIDAD|500.00|500.00|002|500.00|002|Tasa|0.160000|80|25174700|4630|2.000000|H87|Pieza|SENSOR DE PRESION DE AIRE

 $\mathsf{TPMS} [2980.00|5960.00|0|02|5960.00|002|\mathsf{Tasa}|0.160000|953.6|21648|002|\mathsf{Tasa}|0.160000|3463.68|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||100000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68|$ 

