## Factura C 67



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: ED1AEA80-5864-51D1-B89E-AC70F79D910E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 26052022

ECONOMICO: 7484

PLACAS: NTD1927

SERIE: LG272557

KILOMETRAJE: 64226

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CRESTA NARVARTE RFC:CNA060823MC2 Domicilio Fiscal:03020

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-06-28T12:46:03

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS ALL TERRAIN 265 70 R17 GOOD YEAR	\$3,389.00	0	\$13,556.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE	\$790.00	0	\$790.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - POLEA TENSORA	\$1,462.00	0	\$1,462.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA REVISION POLEAS, BANDAS Y CAMBIO DE BANDA	\$600.00	0	\$600.00	02
		CON POLEA TENSORA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BANDA MICRO V ACDELCO	\$2,583.00	0	\$2,583.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 64/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-06-28T12:46:03

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

GJ3GQ4CsE8UBngVqG38nriQ1DJXyYymScJgZviFsnz5JA80sRZvkQ3MgioqcCkjZvG6gMDXSLIRiEGvXnUcssXl9JdQpimm6zbFAttbhzAoY4aoWTOJq6YJ.wWgyYQQ9BLZe8wl4V0ocVCkrRi70CdJ+taeWLz8Ep sNE0XZy4eVQnsjeXakfajNirmiO3UNITFPTBXttO1hyXgSJhmY4MMmKEFeNJV/HZAC1ObmuiGopjxSguakZf74WixZCcHDuKZ0aUNnb9thLO9PHkX8wEcoaGV70N4rCpDJTz4FuPN5JkD2++RXwoH91uwObJMht 717Mhi6lA2pvOZEu4vjvQ==

Sello Digital del SA

IBSLIpIBN/wMit60/hnRgZ+Cxb6F2aud0LGaAcvP9uxcmGqKYedZLGfine1Mg/9MaUVgQuVG6OMH0l02preA1RxZEjoc7wx9YY9wqm1XcDPDd3ySJzzn96R17OlkoCm1tWncGmR0DmCsQuMuz21al5DpxM/GUWV 5j9G8SioX73BmNuqQlUbx+KpJjOVKBhphR1IX1tzeW56qrkcwpsj6DCHR6msVJpgdJAdKd3oqeip78lwYMEDWFktfK7jlbW4S9JIXuMgJ2al43jeD5EZBHJu25crj11RgHZemX0pNwxQlL7UsbRTiHfSKTrloKvPqMSNG9 oVavZNnOt1F6cooe1a=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|Ci67/2022-06-28T12-46:02|99|00001000000500552520|CONDICIONES|21529.00|0]MXN|24973.64|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CNA060823MC2|CRESTA NARVARTE|03020|601|G03|26101700|2870|7.000000||487|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $A (RE[389.00]389.00](0/21389.00](0/217389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217889) \\ A (RE[389.00]389.00) \\ A (R$ 

Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION|700.00|700.00|700.00|002|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25172500|3021|4.000000|H87|Pieza|LLANTAS ALL TERRAIN 265 70 R17 GOOD

YEAR|3389.00|13556.00|0|02|13556.00|002|Tasa|0.160000|2168.96|25172500|3022|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION BALANCEO Y

 Subtotal:
 \$21,529.00

 IVA (16%):
 \$3,444.64

 Total:
 \$24,973.64

MONTAJE|790.00|790.00|0|02|790.00|002|Tasa|0.160000|126.4|26101700|2852|1.000000|H87|Pieza|POLEA

TENSORA|1462.00|1462.00|002|1462.00|002|178sa|0.160000|233.92|26101700|2853|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA REVISION POLEAS, BANDAS Y CAMBIO DE BANDA CON POLEA

ACDELCO|2583.00|2583.00|0|02|2583.00|002|Tasa|0.160000|413.28|21529|002|Tasa|0.160000|3444.64|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444.64||10000|3444||10000|344||10000|344||10000|344||10000|344||10000|344||10000|344||100

