Factura NS 136

- CARPON

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 192A454D-4003-5FCD-9F75-07A0078E4163

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252 ECONOMICO: 82101

PLACAS: NT1761B

KILOMETRAJE: 239293

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-20T02:06:57

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS C/U	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARAR MECANISMO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	\$1,750.00	0	\$1,750.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR PLAFON DE LUZ	\$2,048.75	0	\$4,097.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
1.000000	H87 - Pieza	25174000 - REPARACION DE ENFRIADOR DE ACEITE	\$1,595.00	0	\$1,595.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 01/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-20T02:06:57

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

YVHZRIWTSxPp6AghGl3VKoXXHX6a9a+wwXFvcsQ2FG9xktN8r8MHbVb7/5WG8NZC2YKWUExh5G1njUNruq8BrptMAU3klLBrFTSLV6B4kSwCfDAFjgm1snPjFiRuR05uL+XKp4LrrmvU4C+qw9XNdZShoTbisir111
S+qy0YY+p2jV95VTb4kWQaVR2Aym2o/35Axcb3EVNIM32rNYkupZXXcktOmPMn+zdikHE4qCXnq65Cre8BwWDesNo9kLS2LxVRbBH+URLszyC2pN+qjATnD9ZQ3rk2Y0bdLWDTb69ei2M2P0ery5O0/kax7K81tgZ
2777B8KWMFnairtheowe-

Sello Digital del SA

ITOIUI/6qTg/U5hRie/3j9flMQCv97ToPoXY9aPdCoMh+sbOTd41A79meYd2KmJPeML30CYPT8Tcp0Ry84GhX8g0KgD3e/JkdA0oZCFeutfDVd+vPiIML2OrLlaAU4U3Japg/jl47tWdPxoPQ91hpm7eTCyEZ8yq203SLr 2nA34U8mOCnqho7+ILul7AF3VC1Nw2J09arg8SEXVcSyLEPnET8bqVS+AYKDnJgT+dXHPLGwViN8+YHlpN7ZCyNL6SA48VryVFGc6xCcvSiNsHvxnhFF7o4hepiJAorTos9hUqoCiDf43+yJJhFjjjlwsoK7r1aLXVFq4

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|136|2024-01-20701:06:57|99|00001000000700780081|CONDICIONES|11129.32|0||MXN|12910.01|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAF
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|1128|1.00000||487|Pieza|CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS

C/U | 1850.00 | 1850.00 | 0| 0| 2 | 1850.00 | 0| 0| 2 | Tasa | 0.160000 | 296 | 25173900 | 1133 | 1.000000 | H87 | Pieza | REPARAR MECANISMO DE FRENO DE PRENO DE PREND DE P

 ${\sf ESTACIONAMIENTO} | 1750.00 | 1750.00 | 010 | 21750.00 | 002 | 1780.00 | 002 | 1780 | 0.160000 | 280 | 26101700 | 1275 | 2.000000 | H87 | Pieza| CAMBIAR PLAFON DE PROPERTIES PROPERTIE$

LUZ[2048.75|4097.50]002[4097.50]002[Tasaj0.160000]655.6]25172001]1112[1.000000]H87]Pieza]REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA[1836.82]1036.82[0]02[1836.82[0]02[1368.62]002[Tasaj0.160000]293.8912[25174000]5429[1.00000]H87]Pieza]REPARACION DE ENFRIADOR DE

ACEITE[1595.00]1595.00]0]02[1595.00]002[Tasa]0.160000]255.2[11129.32]002[Tasa]0.160000]1780.69]1780.69]

 Subtotal:
 \$11,129.32

 IVA (16%):
 \$1,780.69

 Total:
 \$12,910.01

