Factura NS 2320



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 216362EA-BE3F-5A2A-B04C-0FEA7FF0EB28

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: TN12767

FOLIO: MOR01440

ID: AKU1665

ECONOMICO: 008

KILOMETRAJE: 62604 FOLIO: MOR01440

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA RENT RFC:CRE970630HJ3 Domicilio Fiscal:54060

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-10T13:15:11

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - COLLARIN	\$2,361.00	0	\$2,361.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - RECTIFICACION DE VOLANTE	\$450.00	0	\$450.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - DISCO	\$4,619.00	0	\$4,619.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - PLATO	\$3,369.00	0	\$3,369.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - BALERO PILOTO	\$412.00	0	\$412.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - MANO DE OBRA CAMBIO DE CLUTCH	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RIEL DE INYECTORES	\$6,339.21	0	\$6,339.21	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA CAMBIO RIEL DE INYECTORES	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - EXCEDENTE DE GRUA FORANEA	\$4,960.00	0	\$4,960.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-10T13:15:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

eJA61UYnbiYU1y8BELe25jXXUROTVixXxOWj6bMX3PPSiw8svbgFOv+wsdgwCpwPU9qlLU9pBr6h2HNNN9wu4DisOgshE+9AlX0fHoO/dZcWOS4nSjjQNaztR4lX1r49j+X94LJoaXCkzK0MTNGd5TvFkRmQTpv45
pAH8pkTxEwTexDDujMEAOZDCF2/TERYLgcqKYYKrZr2YgY83dfqQx/L+7Zldq/amxkjMdw/SvrWXoWofjasPrvXApiEkbNW9SqcDvfaMvewBqrWlk2z/kRuvOdrwn91JqH0RZ8sp3WX6337cSH1hSRhsLgg7s4z/uGOh
1CXel RK4wkW4PkCnO==

Sello Digital del SA

LggyLpxE5TMO9JUWeznXOl0bKl3rbN8uMxd/YorkldBUV2quClinCS2OEbO6K/EHQWh3gYt6FwqiR80Dzqi9vPKCdsoy09SlgSWl71plikLQvFvwGP1jdKFGGlNaDldZOFS67yom+4A7Wxn3ko5Dl445lBSeCpkGE5jCH085peSb6Nim3P4LNY879hzREEztTIVlj7kPTUzbs1A6coYrwVacg+YR9Mq5KLUznvUxGWPY63KmNHbp6c3mNB+WK0Wq53kvnPzRr8N5Op7rFnO93zJJgU1jCKyu9bHbTNjh1L1LP0NZV4cljXGTi/ZfldbkvsXJwioe6r9nS0FxWC==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2320||2024-10-10T13:14:57||99||000011000000700780081||CONDICIONES||27110.21||0||MXN||31447.84|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||CRE970630HJ3||CASANOVA RENT||54060||601||G03||26111900||6539||1.000000||H87||Picza||CDLLARIN||2361.00||02||2361.00||002||Tasa||0.160000||377.76||26111900||6539||1.000000||H87||Picza||RECTIFICACION DE VOLANTE||450.00||450.00||002||4510.00||002||Tasa||0.160000||739.04||26111900||6541||1.00000||H87||Picza||DISCO||4619.00||002||4619.00||002||Tasa||0.160000||739.04||26111900||6541||1.00000||H87||Picza||BALERO PILOTO||412.00||412.00||002||Tasa||0.160000||65.92||26111900||6543||1.00000||H87||Picza||MANO DE OBRA CAMBIO DE CLUTCH||2800.00||2800.00||002||Tasa||0.160000||43||010||43||26101700||6544||1.000000||H87||Picza||MANO DE OBRA CAMBIO DE CLUTCH||2800.00||2800.00||002||Tasa||0.160000||43||0.160000||43||Picza||MANO DE OBRA CAMBIO DE CLUTCH||2800.00||2800.00||002||Tasa||0.160000||43||Picza||MANO DE OBRA CAMBIO DE CLUTCH||2800.00||2800.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||4300.00||002||43

INYECTORES|6339.21|6339.21|0|02|6339.21|002|Tasa|0.160000|1014.2736|26101700|6545|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO RIEL DE

Subtotal:	\$27,110.21		
IVA (16%):	\$4,337.63		
Total:	\$31,447.84		

