Factura T 2566

DIAGNOSTICO Y REPARACIO

MARIANO AVALOS VICTORIA

RFC: AAVM800825NK8 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 0000100000704966572

Folio Fiscal: f2b75032-5608-473f-a4b5-2e17c443d4f3

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

Fecha y hora de emisión: 2024-04-02T19:15:18

Uso CFDi: G03 - Gastos en general Domicilio: 58337 Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - M.O.	78181500 - SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	4,915.52	02-Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 786 48	4,915.52

Condiciones de Pago: F-250

NB-3835-B KM. 245,751 ECO: 86469

> SubTotal \$ 4,915.52 +IVA 16% \$ 786.48 =TOTAL \$ 5,702.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO: 99 - Por definir

FECHA TIMBRADO: 2024-04-02T19:17:19

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDi

ZmA2WulmnkGjaxedW9BsTTlf6yl2w6EQ0JNESds6vkFlsdO/y6s1KTe1n6DobJ6qDKS2A9ysCVKtiklCz4MA/GS4+1Ti4ymq8TR6r4B8yF e0iEHpbA7NhUbQ0NOuVlkTZS+1WAdBz+xc19+nQDQTS7OU11tqcNO6Gz/vaKI78FThoFRegmHTUJzbETDRnH81DRif5hYXZHFt4V4zoj0Wh1kX726mrA5+2C0IW6EeUV2eZA4Ie0YK8JIc5Ee/kY6Khh7oQK3QtCDo3OuWRX6wVoz8gbCqabotIS8YaJUDXI53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPg==

Sello Digital del SAT

eroo1dfo2aHbTs8NAUIZVsXZnVx4V5/ZZnU4ya8SYRICAJoXjxrhSZPficahp81xo2d+P1r8IIo+YMPRMnhIUDJ6U+BO8mTClxFd1MFzUH+IQLjAGPRgGMjE0aeC2dJn49+gEKioo7Lr8X887YBZHUAjWAcvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aoLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJw2aOLif34DDjpCZdEt5GZbHmdAgACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwAACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwACvNirUsxp+Hdwi+Kx0CnGADOjiSWkJwACvNirUsxp+5a6rNwSME1aNLI1YJC9IMP2REm7gTrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f2b75032-5608-473f-a4b5-2e17c443d4f3|2024-04-

02T19:17:19|LSO1306189R5|ZmA2WulmnkGjaxedW9BsTTlf6yI2w6EQ0JNESds6vkFlsdO/y6s1KTe1n6DobJ6gDKS2A9ysCVKtiklCz4 MA/GS4+1Ti4ymg8TR6r4B8yFe0iEHpbA7NhUbQ0NOuVlkTZS+1WAdBz+xc19+nQDQTS7OU11tgcNO6Gz/vaKI78FThoFRegmHTUJz

 $b \verb|ETDRnH81DR| if 5hYXZHFt4V4zoj0Wh1kX726mrA5+2C0IW6EeUV2eZA4le0YK8Jlc5Ee/kY6Khh7oQK3QtCDo3OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHb9zBZJDYEUMbmfiV9y2sIYBd1WBdgQPSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS8YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS3PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03OuWRX6wVoz8gbCqabotlS9YaJUDXl53nOi4fS1PSHD03Ou4fS1PSHD03Ou4fS1PSHD03Ou4fS1PSHD03Ou4fS1PSHD03Ou4fS1PSHD03Ou4fS1PSHD03Ou4fS1PSHD03Ou4fS1PSH$ q==|0000100000509846663||

