





RICACION

MAPFRE

SEGURO VEHICULOS RESIDENTES

Av., Binsolucion (2017, Col.) San Perico de firs prinos, del fins prino

Fuga de aceite por filtro de aceite y tapon de carter de







Presencia de humedad en rotulas de horquillas delanteras, solo evidencia

Amortiguadores con daño, requiere reemplazo

Se recomienda reemplazo de batería, 78%CCA el robador así lo menciona



