REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OdeS Particular Feder Flotilla Dirección Ciudad Estado Escrito Por Tel. Celular CP Tel. Fijo Contacto Recibido Fecha: 1315 Email Gasolina entrada Gasolina salida Hora: LL __ 3/4 __ ½ __/1/4 LL __ 3/4 __ ½ _ Compromiso para Año Marca Modelo Placas # Económico Color Fecha: 2018 405136V mercedes BCO PM Hora: Km Entrada Km Salida Salida 108, Hora: 5 **VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO** D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible O = Operacional R = Reparación Necesaria SI NO 15RAGI F = Falta Objeto N/A = No Aplica ✓ □ Llanta de Refacción ☑ Tapas de Rin **CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO** □ Candado de Ruedas ☑ Gato Cía. Seg. DT Paneles de Puertas ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda WA Asientos ☐ ☐ Triángulo de Seguridad Tel. Seg. Consola Central Claxon Tablero □ Cables para Corriente Quemacocos NA Siniestro No. ☐ ☐ Estuche de Herramientas Toldo Elevadores Eléctricos ____ Luces Interiores ___ Seguros Eléctricos _ ☐ Tarjeta de Circulación ✓ Placas Tapetes (# 👃) 🗸 A.C./Climatizador ___ Aiustador Radio **CONDICIONES DE PINTURA CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO** SI NO SI NO Antena/radio Estribos NA ☐ ☐ Decolorada ✓ □ Logos en buen estado ☐ Color no Igualado □ Exceso de rociado Antena/teléfono NK Guardafangos WX □ Daños por granizo Antena/C.B. NA Parabrisas Sist. de Alarma Pequeñas Grietas ☐ ☐ Lluvia ácida Limpiaparabrisas Luces Exteriores **Espejos Laterales**

| | | 0 |
|---|---|-----------|
| Notas: | Indicaciones del Cliente: REPARAR A/C CAMBIO DE BOMBA | DE CCUTCH |
| Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la | | |

Recibo por

Firma del Cliente

seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en

ayudarnos mientras llenamos este formato.



Nº 12959

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

JERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.

TELS. (443) 520-5177 / 520-5178