## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

REPORTE DE RECEPCION DE VEHICULO					
Cumo Inec	a	73 si	Particular Flotilla	OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Bet0
C.P. Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celu	ılar	Recibido Fecha: 12/9/22 AM
Email	L		Gasolina entrada _LL3/4½1/4	Gasolina salida	Hora: 9,30 PM
Año Marca 2018 NISSAN	NP300	RCO Color	NDH4797	# Económico	Compromiso para Fecha: AM
Km Entrada Km Salida	VIN	1 1 1		1 1 1 1	Hora: PM Salida / 2 / 9 / 2 Z
47,917	3N6A	D33A	180K8:	77826	Fecha: AM
D = Dañada ✓ =	Sin Daño Visible	VARIOS	<b>EQUIPOS - INVI</b>	ENTARIO	Hora: 6:0 4 PM
-	eparación Necesaria	SI NO			Irael
F = Falta Objeto N/A =	No Aplica		a de Refacción s de Rin		Firma de Supervisión:
CONDICIONES DE INTER	Cano	dado de Ruedas			
Paneles de Puertas		e para Tuercas de	Rueda	Cía. Seg.	
Asientos/ Consola Central	Trián	ngulo de Segurida nguidor	d	Tel. Seg.	
Tablero	Claxon Quemacocos Aui A	Cable	es para Corriente		Siniestro No.
Toldo Luces Interiores	Elevadores Eléctricos Seguros Eléctricos	7	che de Herramier eta de Circulación	ntas	
Tapetes (#	A.C./Climatizador	Placa			Ajustador
Radio Espejo Retrovisor CONDICIONES DE PINTURA					
CONDICIONES DE EXTER	A STATE OF THE STA	SI NO		SI NO	
Antena/radio / Antena/teléfono///A	Estribos A <u>//A</u> Guardafangos A//A		olorada or no Igualado		gos en buen estado eso de rociado
Antena/C.B./V/A	Parabrisas	□ □ Exce	eso de Rayones	☐ ☐ Dai	ños por granizo
Sist. de Alarma / <u>U/A</u> Luces Exteriores	Limpiaparabrisas Espejos Laterales		ueñas Grietas ocería con golpe	Comment of the commen	via ácida
	Lspejos Laterales		olemas completo		
		6	200	63	Pa
			0		
				0	
Notas:		Indicaciones	del Cliente:		
		Service	io		
		Llanta			
		Lianta.	5		
Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.					
5			1		
Recibo por		AH		No	13856
Firma del Cl	iente	PUERTO DE ACAPULCO	(1961) AUTOMOTHIX ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. #328, COL. TINUARO, C.P. 58337, MORELI S. (443) 520-5177 / 520-5178		