Factura NS 1292

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 2245D97A-8A50-5EF5-AD2F-F0CC0C341FE4

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87831

PLACAS: ND6293D

KILOMETRAJE: 130982

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-07T12:27:36

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	\$2,644.76	0	\$2,644.76	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U	\$3,453.07	0	\$3,453.07	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - HOJALATERIA, PINTURA Y REPARACION DE PUERTA TRASERA DE	\$4,695.00	0	\$4,695.00	02
		BATEA				

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-07T12:27:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

RIWif6h21RNe+rFeftir6fu54q/wlCfpGhTuCOYhcUj65XTo55utEzIDD+Nbdo2etrLXkR0DyLktUrC9n2vDR+BDGjp1r/Ld6EOlBgP4C/ZNIWI/808qZ+a4KLnrZsb4hdyanqxGabAXwhPToOhHUVy9gcz5jG0mKB9SG7V mbDtLJvn1+OKzaB7k1TWyDldZqz24UOlTUPRxVqg5P/K6(RZw97l8CrJ9EDjZ360/i6DpFzwQA2E0rHilpp0Si1/kwudOXIBKqDy3Fih6U9HYfrAxEHodjh6nlP6y7RmuYuKVajkBWyUp1CEJJt5iZNmArbJLoGP82XTx8 kR1hESa=

OEpemGB9s1cHtV/8oAqJ2cjCSND16SP5V3XNz/IQ0RdoVUNKc6eeliDT1LCP0HJb+J0L/gVS2IPvqHKzxy+4cX2T9ZPuofeZbhrTNyoRu0yOYYhW5s/2UK7MrcSpbYr3H4zriOIVdPBjd+TNzf5/AQ6MwVF/r3JZ41NcJJ

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

ESTACIONAMIENTO | 2644.76 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 1002 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 2644.76 | 264

O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1836.82|1836.82|0102|1836.82|002|Tasa|0.160000|293.8912|25172001|1114|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAMBORES

C/U|3453.07|0|02|3453.07|0|02|3453.07|002|Tasa|0.160000|552.4912|78181500|10321|1.000000|H87|Pieza|HOJALATERIA, PINTURA Y REPARACION DE PUERTA TRASERA DE BATEA|4695.00|4695.00|0|02|4695.00|002|Tasa|0.160000|751.2|12629.65|002|Tasa|0.160000



