INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por LAUNCH X.431 producto

.

Información del vehículo

Matrícula:

Año:2019

Marca: Dodge

Modelo: Ram (Mexico)

VIN:3C6SRBDG1KG731611

Hora de la prueba:2023-04-18 10:42:27AM

Versión del software del vehículo: V34.10

Versión de la aplicación de diagnóstico: V7.00.009

Operación del usuario:

escáner de sistema

escáner de sistema > MOTOR (Módulo de Control del Tren Motriz)

escáner de sistema > MOTOR (Módulo de Control del Tren Motriz) > leer el

código de avería

escáner de sistema > TCM (Modulo de control de transmisión)

escáner de sistema > TCM (Modulo de control de transmisión) > leer el

código de avería

escáner de sistema > IPC (Grupo de Panel de Instrumentos)

escáner de sistema > IPC (Grupo de Panel de Instrumentos) > leer el código

de avería

la prueba rápida la función especial

Código de error

Código de	Descripción	Estado	sistema
C2129-16	Voltaje de batería - Voltaje del circuito inferior al umbral	Almacenado	EPS (Dirección Asistida Eléctrica)
C2128-00	Se ha producido la recuperación/restablecimi ento de ECU	Almacenado	EPS (Dirección Asistida Eléctrica)
B2306-2A	Interruptor de lavador delantero-Agarrotado	Almacenado	SCCM (Módulo de Control de Columna de Dirección)
B224F-54	Módulo de puerta interno- Falta calibración	Almacenado	DDM (Módulo de la puerta del conductor)
B224F-54	Módulo de puerta interno- Falta calibración	Almacenado	PDM (Módulo de la puerta del pasajero)