Factura NS 1697



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 38826D82-E5E3-57DC-A92C-916E3F1C8D56

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 80416

PLACAS: NJ4107B

KILOMETRAJE: 382512

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-24T13:58:43

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN | \$10,050.11 | 0 | \$10,050.11 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ | \$350.00 | 0 | \$350.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26112000 - BOMBA SUPERIOR DE CLUTCH | \$2,869.00 | 0 | \$2,869.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIAR BALERO O BUJE PILOTO | \$2,217.43 | 0 | \$2,217.43 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 39/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-24T13:58:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

W2hWr0Q2skx1El8wTSshlfk23clnzK5NUWh+Vo84R6sKTMew04yHYr8oe72dnscmqwi0xSmPojdbe436dRPm8ajQwksiB6JZAKfr8xOd6K2Jv2lHazfpKoKs9bXJ8PuW9ya8ifJiuJj6rBrmXVh6MA8EvRrU7ZNQUryFH
puPq1csStJ4wL291l6QFRBOdhMjjXb5pyFCze7wVqlNH0NpLczxHMa2G1N1VGoCosOM73P6NT5aUb0POjo/1VyuxtSJlqSPSWhTn7VttXobsaNTHmlVvSvmE3HqwLflBTOWHEL/+pCKG88X0Ar7Eda8W2SaBm;
Ql8bmOk1UPoutkEq==

Sello Digital del SA

ZsazdazIMv38io0pNncjDvYvRssn54OvVcLY24Tn1WwN9wOhYlumMXG6KAY+I79F7rUsuoliblimai6TL+hlnun0V35KPVHA3m51ZirAoyEFq11W1T2YkWe7MLWG1BCZmna0i7oyHV44BHTLQ8XOCj515ze0kRvK aY/7QWVabGqVnxdgaMSi95HlRth6mqFBA/xuKhyCPfz/ebcMml+abAseGiQvN/w0Cp7TgakT/TH1/v3qMkn6rorCK4Ym/HjSrBdPCYtUcEK/QxqcRaijbF7Lws15wID0WqctuwcTboJMiO117Xrq0mA8JsllpaGK6162+BCZGs9ooivuENvo==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS||1697||2024-07-24T12-58-40||99||00001000000700780081||CONDICIONES||15486.54|0||MXN||17964.39|||01||PPD||58337||CFB||90523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD||160330RC9||CFE

MOTRIZ|350.00|350.00|0|02|350.00|002|Tasa|0.160000|56|26112000|10508|1.000000|H87|Pieza|BOMBA SUPERIOR DE CLUTCH|2869.00|2869.00|002|2869.00|002|Tasa|0.160000|459.04|25172001|1322|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALERO O BUJE

PILOTO|2217.43|2217.43|0|02|2217.43|002|Tasa|0.160000|354.7888|15486.54|002|Tasa|0.160000|2477.85|2477.85|

 Subtotal:
 \$15,486.54

 IVA (16%):
 \$2,477.85

 Total:
 \$17,964.39

