## Factura NS 760





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: FFC22C1C-61C3-5D6B-A23D-13C88CD6289F

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI297674

ECONOMICO: PSE6301

PLACAS: NTF7697

SERIE: 3GCUY9EFXMG413041

KILOMETRAJE: 110652

## DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-04T13:40:37

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$485.00	0	\$485.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$750.00	0	\$750.00	02
9.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$220.00	0	\$1,980.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS ACDELCO IRIDIUM	\$245.00	0	\$1,960.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,869.00	0	\$1,869.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA DELANTERA	\$769.00	0	\$1,538.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA TRASERA	\$795.00	0	\$795.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-04T13:40:37

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

gwHtC5n8lvi5qqBJNXL9097HW2kjFqwXiGjiEgusZCxTs8Tz003yjg9941Ufla2hBAvY4At3NE2+jTcJoSqi1ddCGukjDwkv9e/8PdPnthJpe8Mp9llpEX7kcbomBlNrouTO4AdevwOHFV12nAZYD6GaHr2NkPyiqJdweNrep
vegblUAh7BX4UoeE3y1lKSrdiOEXdgSrPevmOKXh385bite062sAXypZzX3xMzAwHhl1vQbHzYJeZW8UE6Laj4M5KlCTz14JB/Lp93wdy26PL8enqdHl8iclMg3DwJlscacMS3rgfYQC2RBsF34W13HeZinXeTnSLhgK/
xn+NKi49Ca=

Sello Digital del SAT

pujRKnbxH3/Wcr+MD0K5J91Ch+OGNzbBj6dDGxJyNPxR8F52walKbL3+eo8TR2dZalCk7rPLeqwgxC7ur336KGW4N74v;FFvrW3gmsFeUzXJn67r68pn+PqQilNLJCbAVrsOSRuDleM5bl/kVRsE4l4liBKdntCeDLZZ
MJ7W16llNAYsLRDSXMdSI+dzYyPeh3phNa9QP/dN/SWT5wzUyeEEP2qBeypPfO+RrWeu9uwXcm+1YuEbFpjVhvyRyw3rr/8hc8+36S/zx1lVh75fNdhi+Fla62dtYoH0uj34kWtLl6nvYRbu8H+kW3WGlQUoWO7lBH1
MxOAsiJ9XhWxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|760|2024-04-04T12-40:36|99|00001000000700780081|CONDICIONES|13429.00|0|MXN|15577.64|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|26101700|5460|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE|485.00|485.00|0|02|485.00|002|Tasa|0.160000|77.6|26101700|5461|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|5462|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA AFINACION

MAYOR|750.00|750.00|0|02|750.00|002|Tasa|0.160000|120|26101700|5464|9.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE 5W30|220.00|1980.00|002|1980.00|002|Tasa|0.160000|316.8|26101700|5674|8.000000|H87|Pieza|BUJIAS ACDELCO

IRIDIUM|245.00|1960.00|0|02|1960.00|002|Tasa|0.160000|313.6|25171718|5557|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

 Subtotal:
 \$13,429.00

 IVA (16%):
 \$2,148.64

 Total:
 \$15,577.64

DELANTERAS|1863.00|1863.00|002|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|5558|1.000000|H87|Pieza|BALATAS
TRASERAS|1869.00|1869.00|002|1869.00|002|Tasa|0.160000|299.04|251771718|5559|2.0000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA
DELANTERAY769.00|1538.00|002|1538.00|002|Tasa|0.160000|246.08|25171718|5560|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA
TRASERA]795.00|795.00|002|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25171718|5561|4.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE DISCOS Y/O
TAMBORES]200.00|900.00|002|800.00|002|Tasa|0.160000|125/5171718|5562|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS
GENERALES|1200.00|1200.00|002|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|13429|002|Tasa|0.160000|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64|2148.64

