## Factura NS 2070



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 4CBC3A11-DC24-5669-80C6-CA72EB83F9F9

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 88863

PLACAS: GH7860C

KILOMETRAJE: 92314

FOLIO: MOR00276

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-10T16:56:44

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U MEDIDA	DECODING ON	V HNITADIO	0/ DESCRIPTION	MDODIE	OR L RE IMPUESTS
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Balatas Traseras	\$1,400.00	0	\$1,400.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Tambor de frenos	\$4,200.00	0	\$8,400.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Linea neumatica de frenos	\$2,100.00	0	\$2,100.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Kit de Clutch Completo	\$14,000.00	0	\$14,000.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Collarin de Clutch	\$1,400.00	0	\$1,400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - Buje piloto	\$1,698.00	0	\$1,698.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26112000 - Tornear o rectificar volante de clutch	\$784.00	0	\$784.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Reparacion delo sistema de urea con cambio de liquido	\$3,869.00	0	\$3,869.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bomba de transferencia de combustible	\$7,000.00	0	\$7,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPRACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CAJA DE FUSIBLES Y	\$13,863.00	0	\$13,863.00	02
		REELEVADORES				

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-10T16:56:44

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

kx758soe/9lLY0X409UhUJA+ioCqXeXHN74ZvyZcB6dz4Nqer9gSVYoN9QNu201tZ3zP6CJW9PinQg1LKnXHj4E7ql4ul94ZChGZCKZ/evVBnr3A3yJgvxTilzKryGhMqCG706CRs/jnMU3l9djircL6q4l3XD5EcpkE1wlqIV
geM03TxG7BM+g8u9G6lKQ6lZyYVx6Rpx43Voxzra8KTJMPsCkvhZtAEQuyskyXJF0h9Won2Q1HMaUahrqAd7OwOl0VCNOAlOJif+8jJAtuAlFMjsTa+fbzcsys0xEbriS6qkHz5figohlPpdF74mrixvPc3j3rmGE64TqbzrW
5/inA==

Sello Digital del SA

BnRo5kNizHzY3ceZHW6MQ5+lqZiQbjTVLBeZb6pP2lavLfnslacLlaK8KnPSul3/3d96XvuG8Hwq+ll3pswzuZo8aeQtE+sGF4j5pGoltnXW24COD5O7GZo2mBKuuB/gn6ZZVnez4vuEcVTX06LOzhwinrTiGc8HukQlyS
yXtDqBTbolrHFHearlktCA4a2pEPLIn52go04ocXRExSeoZL28zabg1hFzjp5DotMS4FKlQw+urhYnRFanDdxWCljycagFVAJ/mwXRp7RyAHeez1tdVD1sjzbLYG3IE4ACBnOliK2PpM14ZVM/Xz00I5ZyEfKTAlV4J60ICgl

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2070||2024-09-10717:01:24||99||00001000000700780081||CONDICIONES||54514.00||0||MXN||63236.24|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||CD160330RC9||CFE190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||CFE190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523NF1||CFE190523N

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|7839|1.000000|H87|Pza|Balatas Traseras|1400.00|1400.00|002|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|25173900|7841|2.000000|H87|Pza|Tambor de

 $frenos | 4200.00 | 8400.00 | 0| 0| 2 | 8400.00 | 0| 0| 2 | Tasa | 0.160000 | 1344 | 25173900 | 7842 | 1.000000 | H87 | Pza | Linea \ neumatica \ developed by the contraction of the c$ 

frenosi;2100.00|2100.00|0|02|2100.00|002|Tasa|0.160000|336|25173900|7845|1.00000|H87|Pza|Krt. de Clutch
Completo|14000.00|14000.00|0|02|14000.00|002|Tasa|0.160000|2240|25173900|7847|1.000000|H87|Pza|Collarin de

Clutch|1400.00|1400.00|002|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|26112000|8160|1.00000|H87|Pieza|Buje piloto|1698.00|1698.00|002|Tasa|0.160000|271.68|26112000|8166|1.00000|E48|Unidad de

 Subtotal:
 \$54,514.00

 IVA (16%):
 \$8,722.24

 Total:
 \$63,236.24

Servicio||Tomear o rectificar volante de clutch||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||784.00||785.00||786.00||785.00||786.00||785.00||785.00||786.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.00||785.0

