ACUSE

MORELIA, MICH.

FOLIO:	MOR00607CA		
ID:	MOR00607		
ADMINISTRADOR DE TRANSPORTES			
CARMEN CORONA			

VEHICULO: FORD/F150 PLACAS: GH7869C VIN: 9MA10471

UBICACION: VALLE DE SANTIAGO

AREA:

VIIN.	91VIA 1047 1	AREA.
KM ODOMETRO:	287634	ECONOMICO: 93752
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION
		Sistema de Transmision Salvatierra
FC	1	Soldar puente de transmision, apretar carroceria y lubricar muelles
		Sistema de escape Salvatierra
FC	1	Reparacion de tubo del sistema de escape
		Servicio a carroceria Salvatierra
FC	1	Reparacion de chapas y manijas de cajuela o cofre
		Sistema electrico Salvatierra
FC	1	Interruptor de luces principales
		Servicio a carroceria Salvatierra
FC	1	Reforzamiento y cacheteo de chasis en mal estado
		Sistema de motor Salvatierra
68	1	Bandas de accesorios
		GARANTÍA:
		DE ACUERDO A LO COMPLICADO DE LA FALLA PARA SU REPARACION
		OBSERVACIONES:
		GARANTIA LO ESTIPULADO EN CONTRATO
-	•	•

1.- ¿ Se repararon las fallas reportadas ?

MORELIA, MICH.

FOLIO:	MOR00607CA		
ID:	MOR00607		
ADMINISTRADOR DE TRANSPORTES			
CARMEN CORONA			

VEHICULO:	FORD/F150
PLACAS:	GH7869C
VIN:	9MA10471
KM ODOMETRO:	287634

UBICACION: VALLE DE SANTIAGO

VIN. KM ODOMETRO:	287634		ECONOMICO: 93752
NIVI ODOIVIETRO.	ZU1 UJ4		LOUINDIVIICO. 93/32
ઠ Se cumplio c	on el tiempo estableci	do para la reparació	n?
¿ Como califica	al prestador de servi	cios ?	
\			