Factura B 135



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 4CA30DC8-8AC2-57B6-B43A-B686F649D1A8

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: FOLIO: PAG004226

ECONOMICO: ZIT01

PLACAS: NUZ7542

KILOMETRAJE: 40472

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-17T20:52:48

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
5.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - REPARAR VALVULA REPARTIDORA DE FRENOS	\$180.00	0	\$900.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA C/U	\$289.00	0	\$289.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$192.00	0	\$192.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - REPARACION DE ALTERNADOR	\$600.00	0	\$600.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIAR CILINDRO MAESTRO	\$1,589.00	0	\$1,589.00
2.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS	\$150.00	0	\$300.00
1.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIO DE MANGUERA DE FRENOS C/U	\$600.00	0	\$600.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-17T20:52:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

OA9c3+QCx4klQPuKl8zSH4O3g7bkUbWv1CM8MAoT2Aax3vOofnvcd/xdBVxahfu2ShkXkft6LnubYAQID0X/LDYVON5HKG0xWMtFXXe05LjlEA7HgK7VmDnnzx3xwyJlpsDioHxlx3eKWLVT6kX268MXc5eOmP2w5
6JpDA3nwbrmiA2B0yHK1HvY116HspVYO0hpWyfYPk91YYMkGLXoVRZxi/F8MIVIYB0bH3plnPvJS+3OtuNohrcAqLV9FBePDyufGLXZJc+SPdvclkcyq5OpauqM3now8kQz/YSU16vKfHfpgZrf8h+rfb6J0lBclT4ALh1A
erKN+YXTJOPFw==

Sello Digital del SAT

Opwi8KxitUFS1RrgMXYd3KCEG3lySr9PyelzwANab3BjdvIENvJJiGb821YLJJz9C4nbk54UIDb86qjiz8GTRPkBilF56ycKoHdAWc21pBOxYJJG:R23YOR+CDB3lgpLzeS3qZv/Mq+5xegkKRLyQ7nqoG7taibFKu28jgp4R

1DCIIODExvoQZ5EuaCxi2r1pVnPESHBveSCH9XF2VqcfBEG5ko2WJiWRd2UHF/B6py7kiOs6JzKGbyoHZ1Y9CLq9YEN8D8epPxB2/HUhcA3LM5x7Ux+dLHITWKBhDaRFZIO794h4ZUxe9RApeakWYsNwOMK/e1

b/sxv6irnO/AwhBuO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8|135|2022-05-17720.52-47|99|00001000000511115283|CONDICIONES|4470.00|0|MXN|5185.20|||01|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO

IMPULSA|601|CVA910402GI5|CASANOVA VALLEJO|02300|601|G03|78181500|2775|5.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|REPARAR VALVULA REPARTIDORA DE

FRENOS|180.00|900.00|0|02|900.00|002|Tasa|0.160000|144|25171900|2776|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA

C/U|192.00|192.00|0|02|192.00|002|Tasa|0.160000|30.72|78181500|2780|1.00000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|REPARACION DE ALTERNADOR|800.00|600.00|0|02|80s.00|002|Tasa|0.160000|96|25174202|2772|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR CILINDRO

 $MAESTRO|1589.00|1589.00|0|02|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25174202|2773|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR \ JUEGO \ DE\ HERRAJES\ DE\ AMBIAR \ JUEGO \ DE\ HERRAJES\ DE\ AMBIAR \ JUEGO\ DE\ AMBIAR \ J$

Subtotal:	\$4,470.00		
IVA (16%):	\$715.20		
Total:	\$5,185.20		

