## Factura B 30



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 38D68F6E-974D-5C51-8588-E129F439998F

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801007495

ECONOMICO: 84241

PLACAS: MT4835M

KILOMETRAJE: 280993

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-04-17T13:43:10

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE MODULO DE ENCENDIDO DODGE	\$5,865.00	0	\$5,865.00
1.000000	H87 - PIEZA	25173901 - REPARACION DE MARCHA	\$2,978.06	0	\$2,978.06
1.000000	H87 - PIEZA	25173902 - CAMBIO DE BOBINA DE IGNICION	\$1,810.34	0	\$1,810.34

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 94/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: 99 - Por \ definir.$ 

FECHA TIMBRADO: 2022-04-17T13:43:10

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

YepkoPDax3pELfixrfsvJkO2MT27/D3xx6OibHzmcxlfmvLM7nwKMkhNslkSOISnimA/ILIPu0t+d5EuzwuVnPlAvgix+ats2WR8G/oxdfk0ujkcqWTuZ9EUCDHvNlRdlRXLGDdNG8XlSpl+3M1FzLUTwDoa96d4Mc9Jivkti
enuyUOQzCNttbCcGTYSfpXvLJTxTindMfGqbsLCciMwyWjABilxSzoFa1JnAGPocULLyKz8wJp0qphUQzGX1m/+p7UsWZXjPtYRacfi5nnARl9liKXuhTUM7Rxw8U1KzwrOmrTgq5RF1ZFFNpdXJKLI0wJqSEpHqAP
kLztgJOhZzEw==

Sello Digital del SA

MyGHkvPR3GCUVJx+wamigNzjfwr3DEqJ4q2KAAmBXQWDpShKXv+An5iQv8EjXACq01RH/azv8BLYQMpMz3ZiJAJhHvFlZ5F3j+zg8A9Rx20adTdUwaz/aPlDTReGvV3p5sjKjCE02ai87pNtL06T4UJnL+7H3nbBdcluN+rroKB6W/YYYrdLX0YV58YzfpJVxnw2Mvqj26NiWhqQoOH4eXxjs4yrFvYOyvK/CwEGEM3vSNce2rUtvWiOH/4v0BzjNlrPJvnPusmRwa8k3L7/ndVjSHMxuyVn/uizUZK2z7ucXWG1C5HPUjrhLsYmCFCgc9qC6
MQNaVNGh+oS1oooQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8|30|2022-04-17713:43:09|99|0000100000511115283|CONDICIONES|10653.40|0|MXN|12357.94|||01|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO

DODGE|5865.00|5865.00|0|02|5865.00|002|Tasa|0.160000|938.4|25173901|856|1.000000|H87|PIEZA|REPARACION DE

MARCHA|2978.06|2978.06|0|02|2978.06|002|Tasa|0.160000|476.4896|25173902|972|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE BOBINA DI

| IGNICION|1810.34|1810.34|0|02|1810.34|002|Tasa|0.160000|289.6544|10653.4|002|Tasa|0.160000|1704.54|1704.54|

Subtotal:	\$10,653.40		
IVA (16%):	\$1,704.54		
Total:	\$12,357.94		

