R	PORTE DE RECEI	PCIÓN I	DE VEHÍCU	ILO	
Nombre			Particular Flotilla	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por	
C.P. Tel. Fijo	Contacto	*	Tel. Celu	ılar	Recibido
Email			Gasolina entrada	Gasolina salida	Fecha: (5) (1) 24M
	Modelo	Calan	LL3/4½1/4	LL3/4½1/ # Económico	Hora: 9 PM Compromiso para
7023 MERCEDES	SPRINTER	BCO	LE31050		Fecha: AM
Km Entrada Km Salida	VIN				Hora: PM
34011	614	BDQZ	26NP37	15066	Fecha: 15/19/10 AM
D = Dañada ✓ =	Sin Daño Visible	VARIOS	EQUIPOS - INVI	ENTARIO	Hora: 3 (07 PM) Técniso
O = Operacional R = Reparación Necesaria		SI NO PATIRO			
F = Falta Objeto N/A = No Aplica		Llanta de Refacción Tapas de Rin Firma de Supervisión:			
CONDICIONES DE INTE	Candado de Ruedas				
Paneles de Puertas	MA DF DT	Gato	o e para Tuercas de		ía. Seg.
Asientos _ NA _ MA		Triángulo de Seguridad			
Consola Central Claxon Quemacocos		Extir	nguidor es para Corriente		
Toldo Z Elevadores Eléctricos Z		Estu	che de Herramier	ntas	iniestro No.
Luces Interiores Tapetes (#)	Seguros Eléctricos A.C./Climatizador	☐ Tarje	eta de Circulación as		Ajustador
Radio _	Espejo Retrovisor		DICIONES DE PII	NTURA	
CONDICIONES DE EXTER	RIORES Y EQUIPO	SI NO	2	SI NO	
Antena/radio Antena/teléfono MR	Estribos MA Guardafangos		olorada or no Igualado		os en buen estado eso de rociado
Antena/C.B. MA	Parabrisas	Exc	eso de Rayones	□ □ Dar	ios por granizo
Sist. de Alarma Luces Exteriores		ueñas Grietas rocería con golpe		via ácida	
Luces Exteriores	Espejos Laterales		olemas completo:		
EN BOD	6	and the		Con S	
		Contraction		100	
	6.00		COLE		
(A)	(4)	6		T	
de	Contract of the second	and	10	John John	
	A Day		da and		
Notas:	¥	Indicaciones	del Cliente:		
		CAMBI	O REC	CANTAS	
		*			
Hemos registrado los daños en su ve con las reparaciones autorizadas. El q					
hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la					
seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en		8			
ayudarnos mientras llenamos este for	mato.				
Recibo por				A 10	4.400.4
Firma del C	liente	ALTA INDI	ENIERIA AUTUMIDINIZ ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.	5 Nº	14064
Time del c			#328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELI (LS. (443) 520-5177 / 520-5178	A, MICH.	