Factura BJ 1371

CEP CAREN

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: AB28E6F6-ED53-5908-8F63-6BE8B9D5DDDD

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801055190

ECONOMICO: 86588

PLACAS: NB1830B

KILOMETRAJE: 218301

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-18T15:28:27

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	\$4,749.97	0	\$4,749.97	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION Y PROGRAMACION	\$780.00	0	\$780.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$396.55	0	\$396.55	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	\$2,272.24	0	\$2,272.24	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - REPARAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA (LICUADORA)	\$8,546.28	0	\$8,546.28	02
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - CAMBIAR FLECHA LATERAL	\$5,807.41	0	\$5,807.41	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 84/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-18T15:28:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

iknR4j9EGW4Xi9sUlaZ+YxKdHw1Al9atXgx38NY4MZ9xaCZCODIXk3FR70CKo+LyQDELICNIVjoo+Qmsg9TUPooe1uTTKGmSTUhMHbkkn9SUx21WPgC/Q0qsOSKowwX3twJunuuCEl8OVv0q87a9r.JclAalbMrjn6q goJavh+pAgsrBkkGOb8Rsr5jlfykYM0UDmXeHC0pp+Ytu9/zugm1ETRA6SbDxmUlgPm7rNzlyGY9JWX8xZaUoFBtRaYxLO1DbFsyq2Ou+e3/Bp7NJkkuweY8t/JjsKfcwtRGZKRwtEPk3lNe+Fc4DHZ6cxfCVQIIPnq/Hy 63QNst5vCLMkQ=

Sello Digital del SAT

DXUGqiDwVawSTHgm0nsP0bbKJKofiC7s9jl8ON48RxQxRovf5sL9b73cBwtL+5Gy6iGJziSHk4mEx\Gi9vuJbHazn3XxZFicAT5jDd2pIZ2Aliai.jpKz8b4FLAWHfrsuY1fKwtUZFYu6qwA29Yb5HZSD9i9nsLmaEEQ6ag
Xgg+b3dqHMat1QpJhBVIF4rKYoO17+9aFbeH3jnltWrev/Joaa9U8X4qTyKt/IV1FJEeW9C/dpQ2w7xEulBQvG7r1tqxuYQZwoE1H7khQi6W0iC85Z47AxolvD5PlpwjNiKca1pIWZbn2ZNLyTS59YKoyp2TdSmNd8zQW
Tk18dn0GnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8J||1371|2023-07-18T15:28:26|99|00001000000700780081|CONDICIONES|22552.45|0||MXN||26160.84|||01||PPD||58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION]06600[601|G03|26101700]9482|1.000000]H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA

 ${\sf ELECTRICA|4749.97|4749.97|0|02|4749.97|002|Tasa|0.160000|759.9952|26101700|15218|1.000000|H87|Pieza|LAVADO\,\,{\sf DE}\,\,{\sf CUERPO}\,\,{\sf DE}\,\,{\sf ACELERACION}\,\,{\sf Y}}$

 $PROGRAMACION|780.00|780.00|0|2|780.00|002|Tasa|0.160000|124.8|26101700|9489|1.000000|H87|Pieza|ESCANEAR\ MOTOR\ Y\ BORRAR\ CODIGOS\ DEVICE PROGRAMACION|780.00|002|Tasa|0.160000|124.8|26101700|9489|1.000000|H87|Pieza|ESCANEAR\ MOTOR\ Y\ BORRAR\ CODIGOS\ DEVICE PROGRAMACION|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|102|780.00|780.00|780.00|102|780.00|780.00|780.0$

 ${\sf FALLA} [396.55] [396.55] 0] 02 [396.55] 002 [{\sf Tasa}] 0.160000 [63.448] 26101700 [9488] 1.000000 [{\sf H87}] {\sf Pieza} [{\sf CAMBIO DE SENSOR DE CAMBIO DE$

TEMPERATURA|2272.24||002||2272.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372.24||002||2372

(LICUADORA)|8546.28|8546.28|0|02|8546.28|002|Tasa|0.160000|1367.4048|26111800|9698|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR FLECHA

Subtotal:	\$22,552.45		
IVA (16%):	\$3,608.39		
Total:	\$26,160.84		

