## Factura BJ7



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 98C44AAF-F189-52D5-89A6-475AA42CF59E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022 ECONOMICO: 93751

PLACAS: GH7856C

KILOMETRAJE: 1

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-06T14:35:14

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	\$767.25	0	\$3,069.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO DE CORONA, PION CON BALEROS	\$3,580.50	0	\$3,580.50	02
2.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO RETENES POR RUEDA	\$1,002.54	0	\$2,005.08	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO DE SATELITE Y BOCAFLECHA	\$3,665.75	0	\$3,665.75	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - RETEN DE PION	\$265.00	0	\$265.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - JUEGO DE BALEROS CAJA DE SATELITES Y PLANETARIOS	\$1,521.00	0	\$1,521.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - TORNILLO DE PERNO	\$221.00	0	\$221.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - TRABAJO DE TORNO PARA INSTALAR BALERO DE CAJA DE	\$950.00	0	\$950.00	02
		SATELITES Y PLANETARIOS Y PION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - POLEA DAMPER INCLUYE TORNILLO	\$3,586.00	0	\$3,586.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 46/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-06T14:35:14

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

tvQp2MZIFprLqiAONe15K90Xwlp8sJZr5xDs6ZWvVYTWsgaKVHTEjGdSgy3D6pBFRe5hlzKfrZb7h/19V/PkYa8DKiBFjYF1q9G6UrFxt5YBFBEMW73sL0z8ZVvZ9wFlse0OFp1BDjjso25YFQz+X40Sgj4qDhSG7EcIF zI4GZrohm4kqZAIGsQuZjtgXDCl+o0ym03FLEQyLzMKiG0L9IUQJ4xiMZgMPLAaTp5bZ9RdGgMS+8EG88+xYBDGvcBaqplonOQMQO39xmkAuYkyTSN7PVaBsdFyLLtQ3s65/OWhiFHxz1tAP8C8uQqOOjgDJ3wF PayQipqzEFbmHovq7A==

Sello Digital del SA

KUIT/xeovY8tm/WwqRXnNUhr/7rhMbKUHhDeiteli\_00owxxITAUIF8Cc6IZc62MgTCxcn86wxMS4s6SCftWSql8Jpfu4q3SUIH7BqjDf95XCMleK7pqY6oAY4kDd3hdotvxzbJtllSp3m8mKCTuYRkE4z+L3Ts\_JdfYXT5+H
pioUUIAholfUEN3xwBxWljmVPK4SIDEHiCEj+10ytsIU0MiGGVuUZpCGvHUv5/GEVmb1tt0DG2luP6MeGu1eLq96nwqkIJUVcU/G7XQP/5/51lKWklyxpP3zE2w3bhiroowDZBm+KOSG6Mf0nEk0lhqr25S/hwg4qylturJ
MKfihlca=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|7|2022-11-06T14:33:55|99|00001000005055252||CONDICIONES|18863.33|0||MXN||21881.46|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|801|G03|25173805||544|4.00000||167||Peza|CAMBIO DE ACEITE DE

BALEROS|3580.50|3580.50|0|0|2|3580.50|002|Tasa|0.160000|572.88|25173805|559|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO RETENES POR RUEDA|1002.54|2005.08|0|02|2005.08|002|Tasa|0.160000|320.8128|25173805|551|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SATELITE Y

BOCAFLECHA|3665.75|3665.75|0|02|3665.75|002|Tasa|0.160000|586.52|25173805|2206|1.000000|H87|Pieza|RETEN DE

PI..ON|265.00|265.00|002|265.00|002|Tasa|0.160000|42.4|25173805|2207|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE BALEROS CAJA DE SATELITES Y

Subtotal:	\$18,863.33		
IVA (16%):	\$3,018.13		
Total:	\$21,881.46		

PLANETARIOS|1521.00|1521.00|002|1521.00|002|Tasa|0.160000|243.36|25173805|2208|1.000000|H87|Pieza|TORNILLO DE

PI..ON|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|26101700|2211|1.000000|H87|Pieza|POLEA DAMPER INCLUYE

TORNILLO|3586.00|3586.00|0|02|3586.00|002|Tasa|0.160000|573.76|18863.33|002|Tasa|0.160000|3018.13|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018|

